
 <p>A Renesas Company</p>	<p>ISL31492EIUZ-T7A</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ISL31492EIUZ-T7A</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  ISL31492EIUZ-T7A.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	ISL31492EIUZ-T7A
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Art	Transceiver
Supplier Device-Gehäuse	8-MSOP
Serie	-
Empfänger Hysterese	25mV
Protokoll	RS422, RS485
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Befestigungsart	Surface Mount
Duplex	Half
Datenrate	250kbps

ISL31492EIUZ-T7A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL31492EIUZ-T7A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL31492EIUZ-T7A Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ISL31492EIUZ-T7A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ISL31493EIBZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p>ISL31492EIUZ Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>	 <p>ISL31492EIRTZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8TDFN</p>	 <p>ISL31493EIUZ Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 10MSOP</p>
 <p>ISL31493EIBZ Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p>ISL31493EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p>ISL31492EIUZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>	 <p>ISL31492EIRTZ Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8TDFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ISL31492EIUZ-T7A Intersil	ISL31492EIUZ-T7A Datenblatt	ISL31492EIUZ-T7A-Datenblätter	ISL31492EIUZ-T7A PDF	Intersil ISL31492EIUZ-T7A
ISL31492EIUZ-T7A Electronic	ISL31492EIUZ-T7A-Komponenten	ISL31492EIUZ-T7A-Verteiler	ISL31492EIUZ-T7A-Bild	ISL31492EIUZ-T7A-Teil
ISL31492EIUZ-T7A Preis	ISL31492EIUZ-T7A Hersteller	ISL31492EIUZ-T7A Bild	ISL31492EIUZ-T7A Aktie	ISL31492EIUZ-T7A Inventar
ISL31492EIUZ-T7A Neu	ISL31492EIUZ-T7A Original	ISL31492EIUZ-T7A garantiert	ISL31492EIUZ-T7A RFQ	ISL31492EIUZ-T7A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited