







	<h2 style="color: red;">R5F52317BDLA#20</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: R5F52317BDLA#20</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Renesas Electronics America</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC MCU 32BIT 384KB FLASH 100TLGA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  R5F52317BDLA#20.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R5F52317BDLA#20
Hersteller	Renesas Electronics America
Beschreibung	IC MCU 32BIT 384KB FLASH 100TLGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettet -
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd)	1.8 V ~ 5.5 V
Supplier Device-Gehäuse	100-TFLGA (5.5x5.5)
Geschwindigkeit	54MHz
Serie	RX200
RAM-Größe	64K x 8
Programmspeichertyp	FLASH
Programmspeichergöße	384KB (384K x 8)
Peripherals	DMA, LVD, POR, PWM, WDT
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	100-TFLGA
Oszillatortyp	Internal
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der E / A	79
EEPROM Größe	8K x 8
Datenwandler	A/D 24x12b, D/A 2x12b
Kerngröße	32-Bit
Core-Prozessor	RXv2
Connectivity	CAN, EBI/EMI, I ² C, IrDA, SCI, SD/SDIO, SPI, SSI, USB

R5F52317BDLA#20 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R5F52317BDLA#20-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R5F52317BDLA#20 Renesas Electronics America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ R5F52317BDLA#20 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R5F52317BDFL#30 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 384KB FLASH 48LQFP</p>	 <p>R5F52317BDFM#30 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 384KB FLASH 64LQFP</p>	 <p>R5F52318ADFM#30 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LFQFP</p>	 <p>R5F52317ADND#U0 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 384KB FLASH 64HWQFN</p>
 <p>R5F52317BDNE#U0 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 384KB FLASH 48WQFN</p>	 <p>R5F52317BDND#U0 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 384KB FLASH 64HWQFN</p>	 <p>R5F52317BDFP#30 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 384KB FLASH 100LQFP</p>	 <p>R5F52318ADFP#30 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100QFP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R5F52317BDLA#20 Renesas Electronics America	R5F52317BDLA#20 Datenblatt	R5F52317BDLA#20-Datenblätter	R5F52317BDLA#20 PDF	Renesas Electronics America R5F52317BDLA#20
R5F52317BDLA#20 Electronic	R5F52317BDLA#20-Komponenten	R5F52317BDLA#20-Verteiler	R5F52317BDLA#20-Bild	R5F52317BDLA#20-Teil
R5F52317BDLA#20 Preis	R5F52317BDLA#20 Hersteller	R5F52317BDLA#20 Bild	R5F52317BDLA#20 Aktie	R5F52317BDLA#20 Inventar
R5F52317BDLA#20 Neu	R5F52317BDLA#20 Original	R5F52317BDLA#20 garantiert	R5F52317BDLA#20 RFQ	R5F52317BDLA#20 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited