

 <p>Expertise Applied Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">P0902SA</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: P0902SA</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Hamlin / Littelfuse</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: SIDACTOR BI 75V 150A DO-214AA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  P0902SA.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	P0902SA
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	SIDACTOR BI 75V 150A DO-214AA
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Thyristoren
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - EIN-Zustand	8V
Spannung - Aus-Zustand	75V
Spannung - Kipp	98V
Serie	TwinChip™
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Anzahl der Elemente	2
Befestigungsart	Surface Mount
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	150A
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	45A
Strom - Haltestrom (Ih)	120mA
Kapazität	40pF

P0902SA Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, P0902SA-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, P0902SA Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ P0902SA E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>P0902 Hammond Manufacturing POWER STRIP SURGE CHECK 6' 9OUT</p>	 <p>P0903BD NIKO NIKO TO252</p>	 <p>P0902SALRP Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 75V 150A DO214AA</p>	 <p>P0901UCLTP Littelfuse Inc. SIDACTOR SYM 4CHP 75V 500A MS013</p>
 <p>P0903BDA NIKO NIKO TO252</p>	 <p>P0901UCLRP Littelfuse Inc. SIDACTOR SYM 4CHP 75V 500A MS013</p>	 <p>P0901UCTP Littelfuse Inc. SIDACTOR UNI 4CHP 75V 400A MS013</p>	 <p>P0901UCRP Littelfuse Inc. SIDACTOR UNI SYM 4CH 75V 500A MS013</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

P0902SA Hamlin / Littelfuse	P0902SA Datenblatt	P0902SA-Datenblätter	P0902SA PDF	Hamlin / Littelfuse P0902SA
P0902SA Electronic	P0902SA-Komponenten	P0902SA-Verteiler	P0902SA-Bild	P0902SA-Teil
P0902SA Preis	P0902SA Hersteller	P0902SA Bild	P0902SA Aktie	P0902SA Inventar
P0902SA Neu	P0902SA Original	P0902SA garantiert	P0902SA RFQ	P0902SA Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited