









	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> BA5984FP-E2
	<b>Hersteller / Marke:</b> LAPIS Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP
	<b>Datenblätter:</b>  BA5984FP-E2.pdf
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 28376 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	BA5984FP-E2
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-voll, Half-Bridge-
Teilstatus	28376 pcs Stock
Serie	-
Technologie	Bipolar
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Eigenschaften	-
Schnittstelle	Logic
Anwendungen	DC Motors, General Purpose
Verpackung / Gehäuse	28-SOP (0.295", 7.50mm Width) + 2 Heat Tabs
Supplier Device-Gehäuse	28-HSOP
Spannungsversorgung	4.3 V ~ 13.2 V
Strom - Ausgang / Kanal	1A
Strom - Spitzenausgang	-
Ausgangskonfiguration	Half Bridge (10)
Fehlerschutz	Over Temperature, UVLO
Lasttyp	Inductive
Rds On (Typ)	-
Spannung - Last	6V
Verpackung	Original-Reel®










BA5984FP-E2 ist neu im Original, Suche BA5984FP-E2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BA5984FP-E2 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage BA5984FP-E2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>BA5983FP-E2</b> LAPIS Semiconductor IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP	 <b>BA5985FM-DE2</b> ROHM BA5985FM-DE2 ROHM	 <b>BA5985FM</b> ROHM BA5985FM ROHM	 <b>BA5984FP</b> ROHM BA5984FP ROHM
 <b>BA5984FP-E2.</b> LAPIS Semiconductor BA5984FP-E2. ROHM	 <b>BA5983FM</b> ROHM BA5983FM ROHM	 <b>BA5985FM-E2</b> ROHM BA5985FM-E2 ROHM	 <b>BA5983FP</b> ROHM BA5983FP ROHM

### heiße Teile

Mehr

 BA5937AFP-E2	 BA5937AFP-FE2	 BA5937FP	 BA5937FP-E2	 BA5938FM
 BA5938FM-E2	 BA5941FP	 BA5941FP-E2	 BA5944FP-E2	 BA5946FP
 BA5946FP-E2	 BA5947FM	 BA5947FM-E2	 BA5947FP-E2	 BA5948FP
 BA5949FP-E2	 BA5952AFP	 BA5954BFP-E2	 BA5954FM	 BA5954FM-E2
 BA5954FP	 BA5954FP-E2	 BA5956FM-E2	 BA595E6327	 BA5960FS-E2
 BA5962FVM	 BA5962FVM-FTR	 BA5962FVM-TR	 BA5965FV-E2	 BA5968FP-E2
 BA5970FP	 BA5970FP-E2	 BA5972AFP-E2	 BA5972FP	 BA5972FP-E2
 BA5974FM	 BA5974FP	 BA5974FP-E2	 BA5982FP	 BA5982FP-E2
 BA5983FM	 BA5983FM-E2	 BA5983FP	 BA5983FP-E2	 BA5984FP
 BA5985FM	 BA5985FM-DE2	 BA5986FM-E2	 BA5995FM-E2	 BA5996FM-E2

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited