

 <p>Expertise Applied   Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">P3100SBRP</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">P3100SBRP</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	SIDACTOR 275V 250A SURG DO-214AA
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">P3100SBRP.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 155655 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">P3100SBRP</a>
Hersteller	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
Beschreibung	SIDACTOR 275V 250A SURG DO-214AA
Kategorie	<a href="#">Schaltkreisschutz &gt; TVS - Thyristoren</a>
Teilstatus	155655 pcs Stock
Serie	SIDACTor®
Befestigungsart	Surface Mount
Kapazität	45pF
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	80A
Spannung - Kipp	350V
Spannung - Aus-Zustand	275V
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	250A
Strom - Haltestrom (Ih)	150mA
Anzahl der Elemente	1
Spannung - EIN-Zustand	4V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

P3100SBRP ist neu im Original, Suche P3100SBRP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie P3100SBRP Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen. Anfrage P3100SBRP: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>P3100SB RP</b> Original P3100SB RP Original</p>	 <p><b>P3100SC RP</b> SMB P3100SC RP SMB</p>	 <p><b>P3100SB-L</b> Littelfuse P3100SB-L Littelfuse</p>	 <p><b>P3100SB</b> Hamlin / Littelfuse SIDACTOR 275V SURGE SUPPRESSOR</p>
 <p><b>P3100SBL</b> LITTELF P3100SBL LITTELF</p>	 <p><b>P3100SBRP(P31B)</b> TECCOR TECCOR SOJ-2</p>	 <p><b>P3100SC</b> Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 275V 400A DO-214AA</p>	 <p><b>P3100SBRPH</b> Littelfuse P3100SBRPH Littifuse</p>

### heiße Teile

Mehr

- |  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>⚙️ 12065C683KHT1A</li> <li>⚡ C0603C0G1E2R2C030BA</li> <li>⚙️ IRF7460TRPBF</li> <li>D NP84N055MHE</li> <li>➡️ P3100ECL</li> <li>➡️ P3100SA-L</li> <li>⚙️ P3100SBL</li> <li>⚡ P3100SCMCLRP</li> <li>⚙️ P318448A-011</li> <li>➡️ TPS5410D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➡️ 151CNQ050</li> <li>⚙️ CY7C60223-PXC</li> <li>⚡ LD035A180GAB2A</li> <li>⚙️ P3100EA70</li> <li>➡️ P3100ECRP1</li> <li>➡️ P3100SAL</li> <li>D P3100SBLRP</li> <li>⚙️ P3100SCR</li> <li>⚡ P6KE180CA-E3/73</li> <li>⚙️ VI-26Z-IV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➡️ 1812AC103MAT3A\SB</li> <li>D GCM1885G1H270JA16D</li> <li>⚙️ M505061F</li> <li>⚡ P3100EAL</li> <li>⚙️ P3100EDL</li> <li>D P3100SALRP</li> <li>➡️ P3100SC-L</li> <li>➡️ P3100SDL</li> <li>⚙️ PIC16F716</li> <li>⚡ VO0661-X001T</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D 6MBP40VAA060-51</li> <li>➡️ GRM21A7U2E681JW31D</li> <li>➡️ MCD95-16i08 B</li> <li>⚙️ P3100EBL</li> <li>⚡ P3100Q12ALRP</li> <li>⚙️ P3100SARP</li> <li>➡️ P3100SCL</li> <li>➡️ P3100SDRP</li> <li>D RT9271GB</li> <li>⚙️ YD10-48S05-F</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➡️ AP2139AK-1.2TRG1</li> <li>➡️ HY1Z-12V</li> <li>➡️ MMBZ5246BS-7-F</li> <li>➡️ P3100EBLRP2</li> <li>➡️ P3100Q12BLRP</li> <li>⚡ P3100SB-L</li> <li>➡️ P3100SCLRP</li> <li>➡️ P3104UCMCRP</li> <li>➡️ TJA1055T/CM</li> <li>➡️ ZR285N802</li> </ul> |
|--|--|---|---|--|

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited