







 <p>A Renesas Company</p>	<h2>ISL88708IP831Z</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ISL88708IP831Z</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Intersil</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC SUPERVISOR MPU 3.09V 8DIP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  ISL88708IP831Z.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	ISL88708IP831Z
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC SUPERVISOR MPU 3.09V 8DIP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Schwellen	3.09V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	8-PDIP
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
zurückstellen	Active High/Active Low
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-DIP (0.300", 7.62mm)
Ausgabe	Open Drain, Push-Pull
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Through Hole

ISL88708IP831Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL88708IP831Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL88708IP831Z Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ISL88708IP831Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ISL88708IPBZ INTERSIL ISL88708IPBZ INTERSIL</p>	 <p>ISL88716IB826Z Intersil IC SUPERVISOR 2.63V 8-SOIC</p>	 <p>ISL88716IB826Z-TK Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8-SOIC</p>	 <p>ISL88708IB831Z-TK Intersil IC SUPERVISOR MPU 3.09V 8-SOIC</p>
 <p>ISL88708IB844Z-TK Intersil IC SUPERVISOR MPU 4.38V 8-SOIC</p>	 <p>ISL88708IP826Z Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.63V 8DIP</p>	 <p>ISL88708IP829Z Intersil IC SUPERVISOR MPU 2.92V 8DIP</p>	 <p>ISL88708IB844Z Intersil IC SUPERVISOR 4.38V 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ISL88708IP831Z Intersil	ISL88708IP831Z Datenblatt	ISL88708IP831Z-Datenblätter	ISL88708IP831Z PDF	Intersil ISL88708IP831Z
ISL88708IP831Z Electronic	ISL88708IP831Z-Komponenten	ISL88708IP831Z-Verteiler	ISL88708IP831Z-Bild	ISL88708IP831Z-Teil
ISL88708IP831Z Preis	ISL88708IP831Z Hersteller	ISL88708IP831Z Bild	ISL88708IP831Z Aktie	ISL88708IP831Z Inventar
ISL88708IP831Z Neu	ISL88708IP831Z Original	ISL88708IP831Z garantiert	ISL88708IP831Z RFQ	ISL88708IP831Z Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited