












| | |
|--|--|
|  | CDK2308DILP64 |
| | Hersteller-Teilenummer: CDK2308DILP64 |
|  | Hersteller / Marke: Exar Corporation |
| | Teil der Beschreibung: IC ADC 10BIT 80MSPS DUAL 64QFN |
| Datenblätter:  CDK2308DILP64.pdf | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: New original, 11630 pcs Stock Available. | Liefern von: Hong Kong |
| Image may be representation. See specs for product details. | Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|-------------------------|---|
| Teilenummer | CDK2308DILP64 |
| Hersteller | Exar Corporation |
| Beschreibung | IC ADC 10BIT 80MSPS DUAL 64QFN |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Datenerfassung - |
| Teilstatus | 11630 pcs Stock |
| Serie | * |
| Verpackung / Gehäuse | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device-Gehäuse | 64-QFN (9x9) |
| Verpackung | Tray |

CDK2308DILP64 ist neu im Original, Suche CDK2308DILP64 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie CDK2308DILP64 Exar Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage CDK2308DILP64: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  CDK2308AILP64 Exar Corporation IC ADC 10BIT 20MSPS DUAL 64QFN |  CDK2307DILP64 Exar Corporation IC ADC 12/13BIT 80MSPS DUAL 64QF |  CDK3400CTQ48X Exar Corporation IC VIDEO DAC 10BIT 3CH TQFP |  CDK2308DITQ64X Exar Corporation IC ADC 10BIT 80MSPS DUAL 64TQFP |
|  CDK2307CILP64 Exar Corporation IC ADC 12/13BIT 65MSPS DUAL 64QF |  CDK2308CILP64 Exar Corporation IC ADC 10BIT 65MSPS DUAL 64QFN |  CDK2308BILP64 Exar Corporation IC ADC 10BIT 40MSPS DUAL 64QFN |  CDK3401CTQ48 Exar Corporation IC VIDEO DAC 10BIT 3CH TQFP |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊕ 1210SC182KAT1A ⊖ AIC1117-18PY ⊕ CDK1307AILP40 D CDK3401CTQ48 ⇒ D1809N4000T ⊖ FM24W256-GTR. ⊕ LD065A102GAB2A ⊖ M0437WC140 ⊕ SKKL15/16E ⊖ TS12A445B | <ul style="list-style-type: none"> ⊖ 16-213SYGC/S530-E3/TR8 ⊕ AMC2596-ADJDDFT ⊖ CDK1307DILP40 ⊕ CDK3404ATQ48 ⊖ DD800S33K2_B2 ⇒ G15N50C1 D LM124ADR ⊕ MC33363YDW ⊖ SMF33A-E3-08 ⊕ UCC5621MWP-TR | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 1SMA5924BT3 D AV30-48T0512 ⊕ CDK1308DILP40 ⊖ CDK3405ATQ48 ⊕ E82802AC8 D GRM0335C1H2R4BD01D ⇒ LT3060EDC-2.5#PBF ⊖ PD70FG-120 ⊕ SN74LS160AN ⊖ UPA1715G-E2 | <ul style="list-style-type: none"> D 2220CC393KAT1A ⇒ BR9020RFV-W ⊖ CDK2307DILP64 ⊕ CMB02070X1009JB200 ⊖ F5062H-TB16B ⊕ IKB20N60T ⊖ LTC2194CUKG#PBF ⇒ PS7360L-1A-A D STD888T4 ⊕ VE-J42-EZ | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 5SDA14F4407 ⇒ BXA30-48S12-F ⇒ CDK3400CTQ48 ⇒ CYISM560BSXCT ⇒ FDMA291P ⊖ IXFX48N60Q3 ⇒ LTC3405AES6-1.5 ⇒ PSLC24C-LF-T7 ⇒ TCUT1600X01 ⇒ VRF0505D-1W |
|--|--|--|---|--|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited