

 INNOVATOR IN ELECTRONICS	<h2 style="color: red;">LFL15869MTC1B787</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	LFL15869MTC1B787
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller / Marke:	Murata Electronics
	Teil der Beschreibung:	SIGNAL CONDITIONING
Image may be representation. See specs for product details.	Datenblätter:	 LFL15869MTC1B787.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 34427 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	LFL15869MTC1B787
Hersteller	Murata Electronics
Beschreibung	SIGNAL CONDITIONING
Kategorie	Filter > HF-Filter
Teilstatus	34427 pcs Stock
Serie	*
Befestigungsart	Surface Mount
Größe / Dimension	0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
Höhe (max)	0.016" (0.40mm)
Verpackung / Gehäuse	0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
Verpackung	Tape & Reel (TR)

LFL15869MTC1B787 ist neu im Original, Suche LFL15869MTC1B787 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie LFL15869MTC1B787 Murata Electronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage LFL15869MTC1B787: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LFL181G43TC1A195 MURATA LFL181G43TC1A195 MURATA	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LFL15924MTC1A184 MURATA LFL15924MTC1A184 MURATA	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LFL181G44TC1A065 MURATA LFL181G44TC1A065 MURATA	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LFL181G74TF1D807 MURATA LFL181G74TF1D807 MURATA
 INNOVATOR IN ELECTRONICS LFL155G42TC7C282 Murata Electronics LFL155G42TC7C282 MURATA	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. LFL181G50TC1B757 MURATA LFL181G50TC1B757 MURATA	 INNOVATOR IN ELECTRONICS LFL15620MTC1C037 Murata Electronics SIGNAL CONDITIONING	 INNOVATOR IN ELECTRONICS LFL152G45TC7C309 Murata Electronics LFL152G45TC7C309 MURATA

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➊ LFL151G81TC1B786 ➋ LFL152G45TC7C309 ➌ LFL181G50TC1B757 D LFL182G45TC1A202 ➍ LFL182G54 ➎ LFL18685MTF1D269 ➏ LFL211G88TC1A020 ➐ LFL212G45TC1A007 ➑ LFL215G51TC1A149 ➒ LFL21902MTC1A018 | <ul style="list-style-type: none"> ➓ LFL151G95TC1C157 ➊ LFL15829MTC ➋ LFL181G74TF1D807 ➌ LFL182G45TC3B746 ➍ LFL182G54TC1B838 ➎ LFL18829MTCRD627 D LFL211G89TC1A029 ➏ LFL212G45TC1A023 ➐ LFL21847MTC1A006 ➑ LFL21915MTC1A027 | <ul style="list-style-type: none"> ➒ LFL152G01TC1A271 D LFL15924MTC1A184 ➊ LFL181G95TF1D802 ➋ LFL182G45TD2C153 ➌ LFL183G55TC2B908 D LFL18829MTF1D897 ➍ LFL211G92TC1A060 ➎ LFL212G45TN1D615TEMP ➏ LFL21875MTC1A209 ➐ LFL32459MTB2D238 | <ul style="list-style-type: none"> D LFL152G45TC1A219 ➍ LFL181G43TC1A195 ➎ LFL181G99TC1B777 ➏ LFL182G50TC1B905 ➐ LFL185G78TD1B873 ➑ LFL18942MTC1A052 ➒ LFL211G95TF2D298 ➓ LFL215G37TC1A210 D LFL21897MTC1A017 ➊ LFL43178MAK1-480 | <ul style="list-style-type: none"> ➍ LFL152G45TC1A219 ➎ LFL181G44TC1A065 ➏ LFL182G45TC1A108 ➐ LFL182G50TC3C171 ➑ LFL18628MTC2C221 ➒ LFL211G08TF3D908 ➓ LFL212G09TC1C150 ➍ LFL215G42TC1A216 ➎ LFL21900MTF3D943 ➏ LFL431G66AK2-396 |
|---|---|--|--|--|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited