


 <p><b>intersil</b> A Renesas Company</p>	<p><b>ISL32492EIUZ-T7A</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ISL32492EIUZ-T7A</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Intersil</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ISL32492EIUZ-T7A.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A</a>
Hersteller	<a href="#">Intersil</a>
Beschreibung	IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Schnittstelle - Treiber,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Art	Transceiver
Supplier Device-Gehäuse	8-MSOP
Serie	-
Empfänger Hysterese	25mV
Protokoll	RS422, RS485
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Befestigungsart	Surface Mount
Duplex	Half
Datenrate	250kbps

ISL32492EIUZ-T7A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL32492EIUZ-T7A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL32492EIUZ-T7A Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ISL32492EIUZ-T7A E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>ISL32493EIUZ-T</b> Intersil IC TXRX 5V RS485 RS422 10MSOP</p>	 <p><b>ISL32492EIUZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>	 <p><b>ISL32492EIUZ</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>	 <p><b>ISL32492EIBZ</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>
 <p><b>ISL32493EIBZ-T7A</b> Intersil IC TXRX 5V RS485 RS422 14SOIC</p>	 <p><b>ISL32493EIBZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p><b>ISL32493EIBZ</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC</p>	 <p><b>ISL32492EIBZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A Intersil</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A Datenblatt</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A-Datenblätter</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A PDF</a>	<a href="#">Intersil ISL32492EIUZ-T7A</a>
<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A Electronic</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A-Komponenten</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A-Verteiler</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A-Bild</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A-Teil</a>
<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A Preis</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A Hersteller</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A Bild</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A Aktie</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A Inventar</a>
<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A Neu</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A Original</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A garantiert</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A RFQ</a>	<a href="#">ISL32492EIUZ-T7A Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited