

| | | |
|--|---|--|
|  <p>A Renesas Company</p> | <h2 style="color: red;">ISL88002IE31Z-TK</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | ISL88002IE31Z-TK |
|  | Hersteller / Marke: | Intersil |
| | Teil der Beschreibung: | IC VOLT SUPERVISOR 3.09V SC-70 |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter: |  ISL88002IE31Z-TK.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| | | |

Spezifikationen









| | |
|-----------------------------------|---|
| Teilenummer | ISL88002IE31Z-TK |
| Hersteller | Intersil |
| Beschreibung | IC VOLT SUPERVISOR 3.09V SC-70 |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Schwellen | 3.075V |
| Art | Simple Reset/Power-On Reset |
| Supplier Device-Gehäuse | SC-70-3 |
| Serie | - |
| Zurücksetzen Timeout | 140 ms Minimum |
| zurückstellen | Active Low |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SC-70, SOT-323 |
| Ausgabe | Open Drain or Open Collector |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Anzahl der überwachten Spannungen | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |

ISL88002IE31Z-TK Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL88002IE31Z-TK-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL88002IE31Z-TK Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ISL88002IE31Z-TK E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|--|--|---|--|
|  <p>ISL88002IE31Z-T7A Intersil IC VOLT SUPREVISOR 3.09V SC70-3</p> |  <p>ISL88002IE34Z-TR5361 Intersil IC LV SUPERVISOR SC-70</p> |  <p>ISL88002IE44Z-T7A Intersil IC VOLT SUPERVISOR 4.38V SC70-3</p> |  <p>ISL88002IE44Z-TK Intersil IC VOLT SUPERVISOR 4.38V SC-70</p> |
|  <p>ISL88002IE29Z-T Intersil IC VOLT SUPERVISOR 2.92V SC-70</p> |  <p>ISL88002IE29Z-TK Intersil IC VOLT SUPERVISOR 2.92V SC-70</p> |  <p>ISL88002IE46Z-T Intersil IC VOLT SUPERVISOR 4.64V SC-70</p> |  <p>ISL88002IE31Z-T Intersil IC VOLT SUPERVISOR 3.09V SC-70</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| ISL88002IE31Z-TK Intersil | ISL88002IE31Z-TK Datenblatt | ISL88002IE31Z-TK-Datenblätter | ISL88002IE31Z-TK PDF | Intersil ISL88002IE31Z-TK |
| ISL88002IE31Z-TK Electronic | ISL88002IE31Z-TK-Komponenten | ISL88002IE31Z-TK-Verteiler | ISL88002IE31Z-TK-Bild | ISL88002IE31Z-TK-Teil |
| ISL88002IE31Z-TK Preis | ISL88002IE31Z-TK Hersteller | ISL88002IE31Z-TK Bild | ISL88002IE31Z-TK Aktie | ISL88002IE31Z-TK Inventar |
| ISL88002IE31Z-TK Neu | ISL88002IE31Z-TK Original | ISL88002IE31Z-TK garantiert | ISL88002IE31Z-TK RFQ | ISL88002IE31Z-TK Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited