



LAPIS Semiconductor




Image may be representation.
See specs for product details.

BU3087FV-E2

Hersteller-Teilenummer:	BU3087FV-E2
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	IC CLK GEN BUILT-IN VCXO 16SSOP
Datenblätter:	BU3087FV-E2.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2463 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	BU3087FV-E2
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	IC CLK GEN BUILT-IN VCXO 16SSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing -
Teilstatus	2463 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-10°C ~ 75°C
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Max	74.25MHz
Verpackung / Gehäuse	16-LSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	16-SSOPB
Zahl der Schaltkreise	1
Spannungsversorgung	3.135 V ~ 3.465 V
Ausgabe	Clock
Eingang	Crystal
PLL	Yes with Bypass
Verhältnis - Eingang: Ausgang	1:2
Differenzial - Eingang: Ausgang	No/No
Teiler / Multiplikator	No/No
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BU3087FV-E2 ist neu im Original, Suche BU3087FV-E2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BU3087FV-E2 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BU3087FV-E2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>BU3079HFV-TR ROHM BU3079HFV-TR ROHM</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>BU3095-OCFV-E2 ROHM ROHM TSSOP</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>BU3081FV-E2 ROHM BU3081FV-E2 ROHM</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>BU3095-OFFV-E2 ROHM ROHM TSSOP</p>
<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>BU3081FV-GE2 ROHM BU3081FV-GE2 ROHM</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>BU3081FV ROHM BU3081FV ROHM</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>BU3086FV-TE2 ROHM BU3086FV-TE2 ROHM</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>BU3095-OHFV-E2 ROHM ROHM TSSOP</p>

heiße Teile

Mehr

BU3052FV-E2	BU3058FV-E2	BU3071HFV-TR	BU3072HFV-TR	BU3073HFV-TR
BU3076HFV-TR	BU3079HFV-TR	BU3081FV-E2	BU3081FV-GE2	BU3086FV-TE2
BU30TA2WHFV-TR	BU30TA2WNVX-TR	BU30TD2WNVX-TL	BU30TD3WG-GTR	BU30TD3WG-TL
BU30TD3WG-TR	BU31TA2WHFV	BU31TA2WNVX	BU31TD2WNVX	BU31TD2WNVX-TL
BU31TD3WG	BU31TD3WG-TR	BU31UA3WNVX-TL	BU32TA2WHFV	BU32TA2WHFV-TR
BU32TA2WNVX	BU32TD2WNVX	BU32TD3WG	BU32TD3WG-TR	BU32UC3WG-TR
BU33SD5WG	BU33TA1WHFV-TR	BU33TA2WHFV-TR	BU33TA2WNVX-TR	BU33TD2WNVX
BU33TD2WNVX-TL	BU33TD3WG-GTR	BU33TD3WG-TR	BU33TD4WNVX	BU33TD4WNVX-TL
BU33UA3WNVX	BU33UA3WNVX-TL	BU34TD3WG-TR	BU3613F-T1	DRC3144E0L
MMF60R290PTH	SKET14/04	TC74HC390F	UCC38C45DGKR	ZVNL110G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited