

 Expertise Applied Answers Delivered	<h2>V1000LC80APX2855</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: V1000LC80APX2855</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Hamlin / Littelfuse</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: VARISTOR 1650V 4.5KA DISC 14MM</p> <hr/> <p>Datenblätter:  V1000LC80APX2855.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	V1000LC80APX2855
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	VARISTOR 1650V 4.5KA DISC 14MM
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Varistoren, MOVs
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Varistorspannung (Typ)	1650V (1.65kV)
Varistor Spannung (min)	1500V (1.5kV)
Varistorspannung (max.)	1800V (1.8kV)
Serie	LC
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Disc 14mm
Betriebstemperatur	-55°C ~ 85°C (TA)
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Through Hole
Maximale DC Volts	1200VDC
Maximale AC Volts	1000VAC
Energie	220J
Strom - Überspannungsschutz	4.5kA
Kapazität @ Frequenz	130pF @ 1MHz

V1000LC80APX2855 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, V1000LC80APX2855-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, V1000LC80APX2855 Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ V1000LC80APX2855 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>V1000LC80AP Littelfuse Inc. VARISTOR 1650V 4.5KA DISC 14MM</p>	 <p>V10035200NHPSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) CLAMP DISK DEVICES 75MM HOUSINGS</p>	 <p>V1000LU160BPXL3B Littelfuse Inc. VARISTOR</p>	 <p>V1000LU80AP Littelfuse Inc. VARISTOR 1650V 4.5KA DISC 14MM</p>
 <p>V1000LC160CPX10 Littelfuse Inc. VARISTOR 1650V 10KA DISC 20MM</p>	 <p>V1000LC160BPX2855 Littelfuse Inc. VARISTOR 1512.5V 6.5KA DISC 20MM</p>	 <p>V1000LC160CP Littelfuse Inc. VARISTOR 1650V 10KA DISC 20MM</p>	 <p>V100601 ST V100601 ST</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

V1000LC80APX2855 Hamlin / Littelfuse	V1000LC80APX2855 Datenblatt	V1000LC80APX2855-Datenblätter	V1000LC80APX2855 PDF	Hamlin / Littelfuse V1000LC80APX2855
V1000LC80APX2855 Electronic	V1000LC80APX2855-Komponenten	V1000LC80APX2855-Verteiler	V1000LC80APX2855-Bild	V1000LC80APX2855-Teil
V1000LC80APX2855 Preis	V1000LC80APX2855 Hersteller	V1000LC80APX2855 Bild	V1000LC80APX2855 Aktie	V1000LC80APX2855 Inventar
V1000LC80APX2855 Neu	V1000LC80APX2855 Original	V1000LC80APX2855 garantiert	V1000LC80APX2855 RFQ	V1000LC80APX2855 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited