









	<p>MC8640THX1000HC</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MC8640THX1000HC</p> <p>Hersteller / Marke: NXP Semiconductors / Freescale</p> <p>Teil der Beschreibung: IC MPU MPC86XX 1.0GHZ 994FCCBGA</p> <p>Datenblätter: 1.MC8640THX1000HC.pdf 2.MC8640THX1000HC.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MC8640THX1000HC
Hersteller	NXP Semiconductors / Freescale
Beschreibung	IC MPU MPC86XX 1.0GHZ 994FCCBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettet -
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - E / A	1.8V, 2.5V, 3.3V
USB	-
Supplier Device-Gehäuse	994-FCCBGA (33x33)
Geschwindigkeit	1.0GHz
Serie	MPC86xx
Sicherheitsfunktionen	-
SATA	-
RAM-Controller	DDR, DDR2
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	994-BCBGA, FCCBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C (TA)
Anzahl der Kerne / Busbreite	1 Core, 32-Bit
Grafikbeschleunigung	No
Ethernet	10/100/1000 Mbps (4)
Display- und Interface-Controller	-
Core-Prozessor	PowerPC e600
Co-Prozessoren / DSP	-
Zusätzliche Schnittstellen	DUART, HSSI, I ² C, RapidIO

MC8640THX1000HC Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MC8640THX1000HC-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MC8640THX1000HC NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MC8640THX1000HC E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MC8640THX1250HC NXP USA Inc. IC MPU MPC86XX 1.25GHZ 994FCCBGA</p>	 <p>MC8640HX1067NE NXP USA Inc. IC MPU MPC86XX 1.067GHZ 994BGA</p>	 <p>MC8640THJ1250HE NXP Semiconductors / Freescale IC MPU MPC86XX 1.25GHZ 994FCCBGA</p>	 <p>MC8640THX1250HE NXP USA Inc. IC MPU MPC86XX 1.25GHZ 994FCCBGA</p>
 <p>MC8640HX1250HC NXP USA Inc. IC MPU MPC86XX 1.25GHZ 994FCCBGA</p>	 <p>MC8640THX1000NC NXP USA Inc. IC MPU MPC86XX 1.0GHZ 994FCCBGA</p>	 <p>MC8640THJ1067NE NXP Semiconductors / Freescale IC MPU MPC86XX 1.067GHZ 994BGA</p>	 <p>MC8640THX1067NE NXP USA Inc. IC MPU MPC86XX 1.067GHZ 994BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MC8640THX1000HC NXP Semiconductors / Freescale	MC8640THX1000HC Datenblatt	MC8640THX1000HC-Datenblätter	MC8640THX1000HC PDF	NXP Semiconductors / Freescale MC8640THX1000HC
MC8640THX1000HC Electronic	MC8640THX1000HC-Komponenten	MC8640THX1000HC-Verteiler	MC8640THX1000HC-Bild	MC8640THX1000HC-Teil
MC8640THX1000HC Preis	MC8640THX1000HC Hersteller	MC8640THX1000HC Bild	MC8640THX1000HC Aktie	MC8640THX1000HC Inventar
MC8640THX1000HC Neu	MC8640THX1000HC Original	MC8640THX1000HC garantiert	MC8640THX1000HC RFQ	MC8640THX1000HC Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited