








	<h2 style="color: #E67E22;">D5NL881M5P1HY-Z</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">D5NL881M5P1HY-Z</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Taiyo Yuden</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DUPLEXER SAW BAND V/BC0 SV-LTE
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">D5NL881M5P1HY-Z.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 33000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	D5NL881M5P1HY-Z
Hersteller	Taiyo Yuden
Beschreibung	DUPLEXER SAW BAND V/BC0 SV-LTE
Kategorie	RF / IF und RFID > RF Diplexer
Teilstatus	33000 pcs Stock
Serie	D5
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	1210 (3225 Metric)
Verpackung	Tape & Reel (TR)

D5NL881M5P1HY-Z ist neu im Original, Suche D5NL881M5P1HY-Z Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie D5NL881M5P1HY-Z Taiyo Yuden mit Garantie und Vertrauen. Anfrage D5NL881M5P1HY-Z: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>D5NN881M5M1AC</b> TAIYOYU TAIYOYU SMD	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>D5NG782M0M15R-Q</b> TAIYOYU TAIYOYU SMD	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>D5NL782M0P1JZ</b> TaiyoYude D5NL782M0P1JZ TaiyoYude	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>D5NF878M0P1ET-ZA</b> TAIYOYUDEN D5NF878M0P1ET-ZA TAIYOYUDEN
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>D5NG782M0M15RMZ</b> TAIYOYUDEN TAIYOYUDEN SMD	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>D5NL881M501HYMZ</b> ROHS D5NL881M501HYMZ ROHS	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>D5NF942M5P1GZHZ</b> TAIYO TAIYO SMD	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>D5NF878M0P1ETMZ</b> Original D5NF878M0P1ETMZ Original

### heiße Teile

Mehr

- |                       |                       |                      |                       |                    |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| ⚙️ 08055A470MAT2A     | 🚚 1210AC102KAT1A      | ➡️ 151REB70          | D BA6859AFP-YE2       | ➡️ BLM8205B        |
| ⊖ C1005X6S0G154K050BB | ⚙️ CX20549-12Z        | D D5NE740M0P1C4-ZAS  | ➡️ D5NE740M0P1C9      | ➡️ D5NF878M0P1ET-Z |
| ⚙️ D5NF878M0P1ETMZ    | ⊖ D5NL782M0P1JZ       | ⚙️ D5NL782M0P1JZ-Z   | 🚚 D5NL881M501HYMZ     | ➡️ EPM3032ATC44-4N |
| D FEPB16DT-E3/81      | ⚙️ GPA030A135MN-FDR   | ⊖ GRM31MB11C225KA35L | ⚙️ GRM55DR72E105KW01L | ➡️ GT15J102        |
| ➡️ HD151012TELL       | 🚚 HMC213MS8           | ⚙️ LP3990MFX-1.5     | ⊖ LT1355CS8#PBF       | ➡️ MC13883EP4      |
| 🚚 MCC162-16ioB        | ➡️ MCD312-12IO8       | D MCZ2010AH900T000   | ⚙️ MDN400C20          | ⊖ MIG75JCSAOA      |
| ⚙️ MM3273BVRE         | D NJM2737RB1          | ➡️ PCD3-24-5         | 🚚 PS9851-2-F4-AX      | ➡️ PVA3055NSPBF    |
| ⊖ QMT150-48-5         | ⚙️ R1EX24064ASAS01#SO | 🚚 SBL1645CT          | ➡️ SBR8A60P5-13       | ➡️ SI4829DY-T1-GE3 |
| ⚙️ SN74AUC1G86DCKR    | ⊖ SP3497EEN           | ⚙️ SR152A330JARTR1   | D SUB85N02-03-E3      | ➡️ TLC320AC03CPWR  |
| 🚚 TMK107B7105MA-T     | ⚙️ VI-J33-CY          | ⊖ X5163S8IZ-4.5      | ⚙️ ZS30515            | ➡️ ZXMN10A08E6TC   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited