









 	<h2 style="color: red;">BD8132FV-E2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BD8132FV-E2</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC PWR SUP CORRECTION SSOP-B40</p> <hr/> <p>Datenblätter:  BD8132FV-E2.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 1835 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BD8132FV-E2
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	IC PWR SUP CORRECTION SSOP-B40
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Power
Teilstatus	1835 pcs Stock
Serie	-
Strom - Versorgung	-
Betriebstemperatur	-30°C ~ 85°C
Befestigungsart	Surface Mount
Anwendungen	Gamma Correction
Verpackung / Gehäuse	40-SSOP (0.213", 5.40mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	40-SSOPB
Spannungsversorgung	2.3 V ~ 4 V, 6 V ~ 18 V
Verpackung	Tape & Reel (TR)











































































































































































BD8132FV-E2 ist neu im Original, Suche BD8132FV-E2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BD8132FV-E2 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BD8132FV-E2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BD8139AEFV-E2 LAPIS Semiconductor IC GAMMA CORRECTION 40SSOP</p>	 <p>BD8139EFV-E2 ROHM BD8139EFV-E2 ROHM</p>	 <p>BD8133FV ROHM BD8133FV ROHM</p>	 <p>BD8142MUV ROHM BD8142MUV ROHM</p>
 <p>BD81223MUV-ZAE2 LAPIS Semiconductor BD81223MUV-ZAE2 ROHM</p>	 <p>BD8130KN-E2 LAPIS Semiconductor IC DISP CORRECTION TFT- LCD VQFN</p>	 <p>BD8124MUV-E2 ROHM BD8124MUV-E2 ROHM</p>	 <p>BD8133FV-E2 ROHM BD8133FV-E2 ROHM</p>

heiße Teile

Mehr

 BD8014FVJ-GE2	 BD8015FVJ-E2	 BD8022FJ-E2	 BD80C0AFP-CE2	 BD80GA3WEFJ-E2
 BD8100CS_L2_00001	 BD8100FV-E2	 D BD8100S_L2_00001	  BD8100YS_L2_00001	  BD81020MUV-HVE2
 BD81021MUV-HVE2	  BD81022MUV-HVE2	  BD8105FV	  BD8105FV-E2	  BD8106FM-E2
 D BD8108FM-E2	  BD8110FV-E2	   BD8113EFV-E2	   BD8118FM	   BD8118FM-E2
  BD8119FF	   BD8120FP-E2	   BD81223MUV-ZAE2	    BD8122MUV-E2	    BD8124MUV-E2
  BD8133FV	    BD8133FV-E2	 D BD8139EFV-E2	    BD8142MUV	     BD8142MUV-E2
  BD8143MU-1Y	 D BD8143MUV-E2	    BD8149MUV-HVE2	     BD8150CS_L2_00001	      BD8150KVT-E2
   BD8150S_L2_00001	     BD8150YS_L2_00001	     BD8152FVM-TR	      BD8156EFV-E2	       BD8157EFV-E2
    BD8158FVM-GTR	      BD8158FVM-TR	      BD8160AEFV-E2	 D BD8160EFV	        BD8160EFV-E2
     BD8161EFV-E2	       BD8162AEKV	       BD8162AEKV	        BD8162EKV	         BD8163EFV-E2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited