








	<h2>R5F100ACASP#X0</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> R5F100ACASP#X0</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Renesas Electronics America</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC MCU 16BIT 32KB FLASH 30LSSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.R5F100ACASP#X0.pdf</a> <a href="#">2.R5F100ACASP#X0.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	R5F100ACASP#X0
Hersteller	Renesas Electronics America
Beschreibung	IC MCU 16BIT 32KB FLASH 30LSSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettet -
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd)	1.6 V ~ 5.5 V
Supplier Device-Gehäuse	30-LSSOP
Geschwindigkeit	32MHz
Serie	RL78/G13
RAM-Größe	2K x 8
Programmspeichertyp	FLASH
Programmspeichergöße	32KB (32K x 8)
Peripherals	DMA, LVD, POR, PWM, WDT
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	30-LSSOP (0.240", 6.10mm Width)
Oszillatortyp	Internal
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der E / A	21
EEPROM Größe	-
Datenwandler	A/D 8x8/10b
Kerngröße	16-Bit
Core-Prozessor	RL78
Connectivity	CSI, I <sup>2</sup> C, LIN, UART/USART

R5F100ACASP#X0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R5F100ACASP#X0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R5F100ACASP#X0 Renesas Electronics America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ R5F100ACASP#X0 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>R5F100AAGSP#V0</b> Renesas Electronics America RL78/G13 16KB/2KB+4KB 30SSOP -40</p>	 <p><b>R5F100ADASP#V0</b> Renesas Electronics America IC MCU 16BIT 48KB FLASH 30LSSOP</p>	 <p><b>R5F100AAGSP#X0</b> Renesas Electronics America RL78/G13 16KB/2KB+4KB 30SSOP -40</p>	 <p><b>R5F100ACDSP#V0</b> Renesas Electronics America IC MCU 16BIT 32KB FLASH 30LSSOP</p>
 <p><b>R5F100ACASP</b> RENESAS R5F100ACASP RENESAS</p>	 <p><b>R5F100ADASP#X0</b> Renesas Electronics America IC MCU 16BIT 48KB FLASH 30LSSOP</p>	 <p><b>R5F100ACDSP#X0</b> Renesas Electronics America IC MCU 16BIT 32KB FLASH 30LSSOP</p>	 <p><b>R5F100ACGSP#V0</b> Renesas Electronics America IC MCU 16BIT 32KB FLASH 30LSSOP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R5F100ACASP#X0 Renesas Electronics America	R5F100ACASP#X0 Datenblatt	R5F100ACASP#X0-Datenblätter	R5F100ACASP#X0 PDF	Renesas Electronics America R5F100ACASP#X0
R5F100ACASP#X0 Electronic	R5F100ACASP#X0-Komponenten	R5F100ACASP#X0-Verteiler	R5F100ACASP#X0-Bild	R5F100ACASP#X0-Teil
R5F100ACASP#X0 Preis	R5F100ACASP#X0 Hersteller	R5F100ACASP#X0 Bild	R5F100ACASP#X0 Aktie	R5F100ACASP#X0 Inventar
R5F100ACASP#X0 Neu	R5F100ACASP#X0 Original	R5F100ACASP#X0 garantiert	R5F100ACASP#X0 RFQ	R5F100ACASP#X0 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited