

 <p>Expertise Applied Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">V1000LU80AP</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	V1000LU80AP
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller / Marke:	Hamlin / Littelfuse
	Teil der Beschreibung:	VARISTOR 1650V 4.5KA DISC 14MM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 V1000LU80AP.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS





Spezifikationen

Teilenummer	V1000LU80AP
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	VARISTOR 1650V 4.5KA DISC 14MM
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Varistoren, MOVs
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Varistorspannung (Typ)	1650V (1.65kV)
Varistor Spannung (min)	1500V (1.5kV)
Varistorspannung (max.)	1800V (1.8kV)
Serie	LU
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Disc 14mm
Betriebstemperatur	-55°C ~ 85°C (TA)
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Through Hole
Maximale DC Volts	1200VDC
Maximale AC Volts	1000VAC
Energie	220J
Strom - Überspannungsschutz	4.5kA
Kapazität @ Frequenz	130pF @ 1MHz

V1000LU80AP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, V1000LU80AP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, V1000LU80AP Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ V1000LU80AP E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>V100603 CEPRI V100603 CEPRI</p>	 <p>V1000LU160BPXL3B Littelfuse Inc. VARISTOR</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>V100601 ST V100601 ST</p>	 <p>V10035200NHPSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) CLAMP DISK DEVICES 75MM HOUSINGS</p>
 <p>V1000LC80A Littelfuse Inc. VARISTOR 1650V 4.5KA DISC 14MM</p>	 <p>V1000LC80APX2855 Littelfuse Inc. VARISTOR 1650V 4.5KA DISC 14MM</p>	 <p>V1000LC80AP Littelfuse Inc. VARISTOR 1650V 4.5KA DISC 14MM</p>	 <p>V1000LT80AP Littelfuse Inc. VARISTOR 1650V 4.5KA DISC 14MM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

V1000LU80AP Hamlin / Littelfuse	V1000LU80AP Datenblatt	V1000LU80AP-Datenblätter	V1000LU80AP PDF	Hamlin / Littelfuse V1000LU80AP
V1000LU80AP Electronic	V1000LU80AP-Komponenten	V1000LU80AP-Verteiler	V1000LU80AP-Bild	V1000LU80AP-Teil
V1000LU80AP Preis	V1000LU80AP Hersteller	V1000LU80AP Bild	V1000LU80AP Aktie	V1000LU80AP Inventar
V1000LU80AP Neu	V1000LU80AP Original	V1000LU80AP garantiert	V1000LU80AP RFQ	V1000LU80AP Online bestellen