








 <p>A Renesas Company</p>	<h2>ISL83386EIV</h2>	
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> ISL83386EIV</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Intersil</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC 3DRVR/2RCVR RS232 3V 20-TSSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ISL83386EIV.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1220 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	ISL83386EIV
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC 3DRVR/2RCVR RS232 3V 20-TSSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber,
Teilstatus	1220 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Befestigungsart	Surface Mount
Art	Transceiver
Verpackung / Gehäuse	20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	20-TSSOP
Spannungsversorgung	3 V ~ 5.5 V
Protokoll	RS232
Anzahl der Treiber / Empfänger	3/2
Duplex	Full
Empfänger Hysterese	500mV
Datenrate	250kbps
Verpackung	Tube




ISL83386EIV ist neu im Original, Suche ISL83386EIV Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ISL83386EIV Intersil mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ISL83386EIV: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ISL83386EIV-T</b> Intersil IC 3DRVR/2RCVR RS232 3V 20-TSSOP</p>	 <p><b>ISL83385EIBZ</b> Intersil IC 2DRVR/2RCVR RS232 18-SOIC</p>	 <p><b>ISL83385EIB</b> Intersil IC 2DRVR/2RCVR RS232 3V 18-SOIC</p>	 <p><b>ISL83385EIB-T</b> Intersil IC 2DRVR/2RCVR RS232 3V 18-SOIC</p>
 <p><b>ISL83387EIV</b> Intersil IC TXRX RS-232 ESD 24-TSSOP</p>	 <p><b>ISL83385EIAZ-T</b> Intersil IC 2DRVR/2RCVR RS232 3V 20-SSOP</p>	 <p><b>ISL83387EIV-T</b> Intersil IC 3DRVR/3RCVR RS232 3V 24-TSSOP</p>	 <p><b>ISL83386EIVZ</b> Intersil IC 3DRVR/2RCVR RS232 3V 20-TSSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

 ISL83084EIBZ	 ISL83085EIBZ	 ISL83085EIBZ-T	 ISL83085EIUZ-T	 ISL83086EIBZ
 ISL83088EIBZ	 ISL83200CBZ	 ISL83202IBZ	 ISL83202IBZT	 ISL83202IPZ
 ISL83220ECB	 ISL83220ECVZ	 ISL83220ECVZ-T	 ISL83220EIA	 ISL83220EIVZ-T
 ISL83239EIA	 ISL8323IB	 ISL8323IB-T	 ISL8323IBZ-T	 ISL8324IBZ
 ISL8325IBZ	 ISL83384ECBZ	 ISL83385ECA	 ISL83385EIAZ	 ISL83385EIBZ-T
 ISL83386EIVZ-T	 ISL83387EIV-T	 ISL83387EIVZ	 ISL83387EIVZ-T	 ISL83483CBZ
 ISL83483ECBZ	 ISL83483EIBZ	 ISL83483IBZ	 ISL83483IBZ-T	 ISL83483IP
 ISL83485CBZ	 ISL83485ECBZ	 ISL83485EIBZ	 ISL83485IBZ	 ISL83485IBZ-T
 ISL83488EIBZ	 ISL83488IBZ	 ISL83490IB	 ISL83490IBZ	 ISL83491IB-T
 ISL83491IBZ	 ISL83491IBZ-T	 ISL83491IP	 ISL83496EIBZ	 ISL8391IBZ

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited