

 <p>A Renesas Company</p>	<p><b>ISL31492EIPZ</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ISL31492EIPZ</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Intersil</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC TXRX RS485 FAULT PROT 8DIP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ISL31492EIPZ.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">ISL31492EIPZ</a>
Hersteller	<a href="#">Intersil</a>
Beschreibung	IC TXRX RS485 FAULT PROT 8DIP
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Schnittstelle - Treiber,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Art	Transceiver
Supplier Device-Gehäuse	8-PDIP
Serie	-
Empfänger Hysterese	25mV
Protokoll	RS422, RS485
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-DIP (0.300", 7.62mm)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Befestigungsart	Through Hole
Duplex	Half
Datenrate	250kbps

ISL31492EIPZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ISL31492EIPZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ISL31492EIPZ Intersil mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ ISL31492EIPZ E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>ISL31491EIBZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>	 <p><b>ISL31492EIBZ</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>	 <p><b>ISL31492EIUZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>	 <p><b>ISL31492EIRTZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8TDFN</p>
 <p><b>ISL31492EIBZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>	 <p><b>ISL31491EIBZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>	 <p><b>ISL31492EIRTZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8TDFN</p>	 <p><b>ISL31492EIUZ</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">ISL31492EIPZ Intersil</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ Datenblatt</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ-Datenblätter</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ PDF</a>	<a href="#">Intersil ISL31492EIPZ</a>
<a href="#">ISL31492EIPZ Electronic</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ-Komponenten</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ-Verteiler</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ-Bild</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ-Teil</a>
<a href="#">ISL31492EIPZ Preis</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ Hersteller</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ Bild</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ Aktie</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ Inventar</a>
<a href="#">ISL31492EIPZ Neu</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ Original</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ garantiert</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ RFQ</a>	<a href="#">ISL31492EIPZ Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited