
	<p>ICS889875AKLF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ICS889875AKLF</p>
	<p>Hersteller / Marke: IDT (Integrated Device Technology)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16VFQFN</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  ICS889875AKLF.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen








Teilenummer	ICS889875AKLF
Hersteller	IDT (Integrated Device Technology)
Beschreibung	IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16VFQFN
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	2.375 V ~ 2.625 V
Art	Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer
Supplier Device-Gehäuse	16-VFQFN (3x3)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	1:2
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	16-VFQFN Exposed Pad
Ausgabe	LVDS
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	CML, LVDS, LVPECL
Frequenz - Max	2GHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

ICS889875AKLF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ICS889875AKLF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ICS889875AKLF IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ICS889875AKLF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>ICS889871AKLFT IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLK BUFFER 1:3 2GHZ 16VFQFN</p>	 <p>ICS894D115BGI-01T IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLK/DATA RECOVERY 20-TSSOP</p>	 <p>ICS889875AKLFT IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16VFQFN</p>	 <p>ICS894D115BGI-01 IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLK/DATA RECOVERY 20-TSSOP</p>
 <p>ICS889833AKLF IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLK BUFFER 1:4 2GHZ 16VFQFN</p>	 <p>ICS894D115BGI-01LFT IDT ICS894D115BGI-01LFT IDT</p>	 <p>ICS889832AKLFT IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLK BUFFER 1:4 2GHZ 16VFQFN</p>	 <p>ICS889871AKLF IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLK BUFFER 1:3 2GHZ 16VFQFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ICS889875AKLF IDT (Integrated Device Technology)	ICS889875AKLF Datenblatt	ICS889875AKLF-Datenblätter	ICS889875AKLF PDF	IDT (Integrated Device Technology)
ICS889875AKLF Electronic	ICS889875AKLF-Komponenten	ICS889875AKLF-Verteiler	ICS889875AKLF-Bild	ICS889875AKLF-Teil
ICS889875AKLF Preis	ICS889875AKLF Hersteller	ICS889875AKLF Bild	ICS889875AKLF Aktie	ICS889875AKLF Inventar
ICS889875AKLF Neu	ICS889875AKLF Original	ICS889875AKLF garantiert	ICS889875AKLF RFQ	ICS889875AKLF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited