

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>HL8528_1103960</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> HL8528_1103960</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Sierra Wireless</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC RF MODULE HSDPA</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 50 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  |   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |   |

**Spezifikationen**

|   |  |
|---|--|
| Teilenummer                               | HL8528_1103960                           |
| Hersteller                                | Sierra Wireless                          |
| Beschreibung                              | IC RF MODULE HSDPA                       |
| Kategorie                                 | RF / IF und RFID > RF Transceiver Module |
| Teilstatus                                | 50 pcs Stock                             |
| Serie                                     | -  |
| Andere Namen                              | 1103960                                  |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours)                            |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit           | 12 Weeks                                 |
| Bleifreier Status / RoHS-Status           | Lead free / RoHS Compliant               |

HL8528\_1103960 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HL8528\_1103960-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HL8528\_1103960 Sierra Wireless mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ HL8528\_1103960 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  <p><b>HL8548_1102149</b><br/>Sierra Wireless<br/>3G HSPA+ 2G PENTA-BAND MOD AT&amp;T</p> |  <p><b>HL8548_1102648</b><br/>Sierra Wireless<br/>MOD HL HSPA+ PENTA 1.8V</p>  |  <p><b>HL82599ES</b><br/>INTEL<br/>HL82599ES INTEL</p>                  |  <p><b>HL8518_1103929</b><br/>Sierra Wireless<br/>IC RF MODULE HSDPA</p>  |
|  <p><b>HL82571EB S LJAY</b><br/>INTEL<br/>HL82571EB S LJAY INTEL</p>                      |  <p><b>HL8548-G_1103969</b><br/>Sierra Wireless<br/>MOD HL HSDPA 3G W/GNSS</p> |  <p><b>HL8528_1102576</b><br/>Sierra Wireless<br/>MOD HL HSPA+ 1.8V</p> |  <p><b>HL8529_1103961</b><br/>Sierra Wireless<br/>MOD HL HSDPA 3G ATT</p> |

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

|                                |                            |                             |                      |                                 |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| HL8528_1103960 Sierra Wireless | HL8528_1103960 Datenblatt  | HL8528_1103960-Datenblätter | HL8528_1103960 PDF   | Sierra Wireless HL8528_1103960  |
| HL8528_1103960 Electronic      | HL8528_1103960-Komponenten | HL8528_1103960-Verteiler    | HL8528_1103960-Bild  | HL8528_1103960-Teil             |
| HL8528_1103960 Preis           | HL8528_1103960 Hersteller  | HL8528_1103960 Bild         | HL8528_1103960 Aktie | HL8528_1103960 Inventar         |
| HL8528_1103960 Neu             | HL8528_1103960 Original    | HL8528_1103960 garantiert   | HL8528_1103960 RFQ   | HL8528_1103960 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited