



|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>M50FW080N5</b></p>  |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> M50FW080N5</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Micron Technology</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC FLASH 8MBIT 33MHZ 40TSOP</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8018 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  |   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |   |

### Spezifikationen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Teilenummer             | M50FW080N5                                 |
| Hersteller              | Micron Technology                          |
| Beschreibung            | IC FLASH 8MBIT 33MHZ 40TSOP                |
| Kategorie               | Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung |
| Teilstatus              | 8018 pcs Stock                             |
| Serie                   | -  |
| Betriebstemperatur      | -20°C ~ 85°C (TA)                          |
| Schnittstelle           | Parallel                                   |
| Verpackung / Gehäuse    | 40-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)           |
| Supplier Device-Gehäuse | 40-TSOP (10x20)                            |
| Spannungsversorgung     | 3 V ~ 3.6 V                                |
| Speichertyp             | Non-Volatile                               |
| Geschwindigkeit         | 33MHz                                      |
| Speichergröße           | 8Mb (1M x 8)                               |
| Speicherformat          | FLASH                                      |
| Verpackung              | Tray                                       |

M50FW080N5 ist neu im Original, Suche M50FW080N5 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie M50FW080N5 Micron Technology mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage M50FW080N5: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  <p><b>M50FW080K5</b><br/>ST<br/>M50FW080K5 ST</p>     |  <p><b>M50FW080N5TG TR</b><br/>Micron Technology<br/>IC FLASH 8MBIT 33MHZ<br/>40TSOP</p> |  <p><b>M50FW080NB5G</b><br/>Micron Technology<br/>IC FLASH 8MBIT 33MHZ<br/>32TSOP</p>    |  <p><b>M50FW080N1</b><br/>Micron Technology<br/>IC FLASH 8MBIT 33MHZ<br/>40TSOP</p> |
|  <p><b>M50FW080N5TG</b><br/>ST<br/>M50FW080N5TG ST</p> |  <p><b>M50FW080K5TG</b><br/>ST<br/>M50FW080K5TG ST</p>                                   |  <p><b>M50FW080K5TG TR</b><br/>Micron Technology<br/>IC FLASH 8MBIT 33MHZ<br/>32PLCC</p> |  <p><b>M50FW080N5G TSOP40</b><br/>STM<br/>M50FW080N5G TSOP40 STM</p>                |

### heiße Teile

Mehr

|                    |                 |                  |                |                |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| ⊗ M5060SB600       | ↔ M5060SB800    | ⇒ M5060TB1000    | D M5060TB1200  | ⇒ M5060TB1400  |
| ⊣ M5060TB1600      | ⊗ M5060TB200    | D M5060TB400     | ⇒ M5060TB600   | ⇒ M50731-613   |
| ⊗ M50740-61OSP     | ⊣ M50741-603SP  | ⊗ M50742-615SP   | ↔ M508011F     | ⇒ M508013F     |
| D M508013FV        | ⊗ M508013V-8527 | ⊣ M508014F       | ⊗ M508015F     | ⇒ M50925-311FP |
| ⇒ M50925-320SP     | ↔ M50925-378FP  | ⊗ M50927EFP      | ⊣ M50931-112FP | ⇒ M50954-134SP |
| ↔ M50FLW080AN5TG   | ⇒ M50FLW080ANB5 | D M50FLW080ANB5G | ⊗ M50FW002K1   | ⊣ M50FW016N5   |
| ⊗ M50FW016N5G      | D M50FW040K1    | ⇒ M50FW040K1T    | ↔ M50FW040K5G  | ⇒ M50FW040K5TG |
| ⊣ M50FW040KS       | ⊗ M50FW040N1    | ↔ M50FW040N1T    | ⇒ M50FW040N5G  | ⇒ M50FW040NB5  |
| ⊗ M50FW080K1       | ⊣ M50FW080K5TG  | ⊗ M50FW080N5G    | D M50FW080N5TG | ⇒ M50FW080NB5G |
| ↔ M50FW080NS-5BS19 | ⊗ M50LPW040K1   | ⊣ M50LPW116N1    | ⊗ M50LPW116N5  | ⇒ M50Q1BS11    |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited