








	<h2 style="color: red;">NS9360B-0-C103</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NS9360B-0-C103
	Hersteller / Marke:	Digi International
	Teil der Beschreibung:	IC ARM9 MICROPROCESSOR 272BGA
	Datenblätter:	1.NS9360B-0-C103.pdf 2.NS9360B-0-C103.pdf 3.NS9360B-0-C103.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2573 pcs Stock Available.	
Lieferrn von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NS9360B-0-C103
Hersteller	Digi International
Beschreibung	IC ARM9 MICROPROCESSOR 272BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettet -
Teilstatus	2573 pcs Stock
Serie	NET+ARM®
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C
Befestigungsart	Surface Mount
Schnittstelle	EBI/EMI, Ethernet, DMA, I²C, IEEE 1284, LCD, SPI,
Anwendungen	Network Processor
Verpackung / Gehäuse	272-BBGA
Supplier Device-Gehäuse	272-BGA (27x27)
Spannungsversorgung	1.4 V ~ 3.6 V
Core-Prozessor	ARM9®
Anzahl der E / A	73
RAM-Größe	External
Programmspeichertyp	External Program Memory
Controller Serie	-
Verpackung	Tray

NS9360B-0-C103 ist neu im Original, Suche NS9360B-0-C103 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NS9360B-0-C103 Digi International mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NS9360B-0-C103: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NS9210B-0-I75 Digi International IC ARM9 MICROPROCESSOR 177BGA</p>	 <p>NS9300 NS NS SOT23-6</p>	 <p>NS9360B-0-I155 Digi International IC ARM9 MICROPROCESSOR 272BGA</p>	 <p>NS9215B-0-I150 Digi International IC ARM9 MICROPROCESSOR 265BGA</p>
 <p>NS9360B-0-C177 Digi International IC ARM9 MICROPROCESSOR 272BGA</p>	 <p>NS9364 NSIWAY NS9364 NSIWAY</p>	 <p>NS953B0BP32-02-EF-E1 FUJI FUJI QFN</p>	 <p>NS9303 Original SOT23-6</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 08055U120JAT2A | 12102A122JAT2A | 1812AC273KAT1A | AA05E-024L-150S | AQH1223A |
| AT807P17 | BFC233818329 | BTS5210G | CGA5C2C0G1H103J060AA | CLCE4150EDS4 |
| GBLC08C-LF-T7 | GRM1555C1H6R8WZ01D | GRM1556R1H5R4CZ01D | HDM300-5/38 | HFA04TB60S |
| D HYB18H512323B2F-14 | IPP16CN10LG | IR3565MTR1PBF. | IRKJ91/16A | ISO7141FCCDBQ |
| LD051A2R2CAB4A | LD055C332KAB2A | LD10YC122JAB2A | LP2996MRX | LT1795CSW |
| LTC1731EMS8-4.2 | MAX1790EUA+T | D MAX632XCSCA | MIC2168AYMM | NJM7805FA |
| NS9360B-0-C177 | D NTHS0603N02N6801 | NVD3055L170T4G | OPA2171AID | PH150F48-15 |
| PKA2232C | PS21244-E | PS9713-V | PT8A2621W | RB068L100DD |
| RC1117MT | RP109N251D-TR-FE | S3M-E3/9AT | D SKM150GB12T4 | SMAJ13A-E3/61 |
| SMM4R01001TD | SN74LS192N | SP6201EM5-1-5 | STPR1620L | VE-JNZ-IY |