

 <p>Expertise Applied   Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">P5103ABL</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> P5103ABL</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Hamlin / Littelfuse</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> SIDACTOR 3CHP 420V 250A TO-220</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">P5103ABL.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4500 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	P5103ABL
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	SIDACTOR 3CHP 420V 250A TO-220
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Thyristoren
Teilstatus	4500 pcs Stock
Serie	SIDACTor®
Befestigungsart	Through Hole
Kapazität	40pF, 60pF
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 No Tab
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	80A
Spannung - Kipp	600V
Spannung - Aus-Zustand	420V
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	250A
Strom - Haltestrom (Ih)	150mA
Anzahl der Elemente	3
Spannung - EIN-Zustand	8V
Verpackung	Bulk

P5103ABL ist neu im Original, Suche P5103ABL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie P5103ABL Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen. Anfrage P5103ABL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>P5103ACL60</b> Hamlin / Littelfuse SIDAC SYM 3CHP 420V 150A TO220</p>	 <p><b>P5102FMA</b> NIKO-SEM NIKO-SEM SOT-23</p>	 <p><b>P5103AAL</b> LITTELF P5103AAL LITTELF</p>	 <p><b>P5103ACL</b> Hamlin / Littelfuse SIDACTOR 3CHP 420V 150A TO-220</p>
 <p><b>P5102FMNV</b> NIKO-SE NIKO-SE SOT23-3</p>	 <p><b>P5103AC</b> Hamlin / Littelfuse SIDACTOR 600V TO-220VAR 2TERMINL</p>	 <p><b>P5103AB</b> Hamlin / Littelfuse SIDACTOR 600V TO-220VAR 3TERMINL</p>	 <p><b>P5103AC60</b> Hamlin / Littelfuse SIDAC SYM 3CHP 420V 150A TO220</p>

### heiße Teile

Mehr

- |                       |                   |                       |                     |                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| ⚙️ 08051A150GAT2A     | ➡️ 08053A2R0CAT2A | ➡️ 151RF180           | D 1808AA102MAT1AJ   | ➡️ ADG704BRM-REEL7    |
| ⊖ AT707S16            | ⚙️ AUIPS7091GTR   | D AZ1085T-5.0E1       | ➡️ BCX5116TA        | ➡️ BYM11-1000-E3/97   |
| ⚙️ C1608JB0J155K080AB | ⊖ CDS4004828      | ⚙️ CHS-08TA1          | ➡️ CRCW12104K75FKEA | ➡️ DEA202450BT-2158A2 |
| D DMA964020R          | ⚙️ DMP2160U-7     | ⊖ EC732N7002K         | ⚙️ EC736646         | ➡️ EMC1152-1-AIZL     |
| ➡️ EZ1084IM           | ➡️ FDS8958B       | ⚙️ IPS6011RPBF        | ⊖ LM5100AMAX/NOPB   | ➡️ LTC3207EUF-1#TRPBF |
| ➡️ MCP1703T-3302E/CB  | ➡️ MDD950-12N1W   | D MPI5451R3-1R5-R     | ⚙️ NP04SB100M       | ⊖ NP40N055CHE         |
| ⚙️ P5103AAL           | D P5103ACL        | ➡️ P5103EAG           | ➡️ P5103EMG         | ➡️ P51XAG37KBBD       |
| ⊖ PAM2400AAA300       | ⚙️ SA57000-25D    | ➡️ SAFEB1G88KA0F00R14 | ➡️ SI-3033KM        | ➡️ SI1065X-T1-GE3     |
| ⚙️ SI3019-F-GS        | ⊖ sky77758-21     | ⚙️ SSTV16859CGT       | D T878N16TOF        | ➡️ TD050-48-24-CNL    |
| ➡️ TMPF10N65A         | ⚙️ TPCA8046-H     | ⊖ TPS7233QPWRG4       | ⚙️ VI-AIM-11        | ➡️ ZUW152415          |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited