

 <p>Expertise Applied   Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">P1300FNLYP</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">P1300FNLYP</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	SIDACTOR BI 120V 3KA TO262M
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">P1300FNLYP.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">P1300FNLYP</a>
Hersteller	<a href="#">Hamlin / Littelfuse</a>
Beschreibung	SIDACTOR BI 120V 3KA TO262M
Kategorie	<a href="#">Schaltkreisschutz &gt; TVS - Thyristoren</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - EIN-Zustand	4V
Spannung - Aus-Zustand	120V
Spannung - Kipp	160V
Serie	Automotive, AEC-Q101, SIDACTor®
Verpackung / Gehäuse	TO-262M-2
Anzahl der Elemente	1
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	3kA
Strom - Haltestrom (Ih)	50mA
Kapazität	450pF (Max)

P1300FNLYP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, P1300FNLYP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, P1300FNLYP Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ P1300FNLYP E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>P1300Q12ALRP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 120V 150A 2QFN</p>	 <p><b>P1300FNLYP</b> Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 120V 3KA TO262M</p>	 <p><b>P1300Q12BLRP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 120V 250A 2QFN</p>	 <p><b>P1300Q22CLRP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 120V 400A 2QFN</p>
 <p><b>P1300ECMCRP1</b> Littelfuse Inc. SIDAC MC BI 120V 400A TO-92</p>	 <p><b>P1300GBLRP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 120V 80A DO15</p>	 <p><b>P1300ECMCRP2</b> Littelfuse Inc. SIDAC MC BI 120V 400A TO-92</p>	 <p><b>P1300GALRP</b> Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 120V 50A DO15</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">P1300FNLYP Hamlin / Littelfuse</a>	<a href="#">P1300FNLYP Datenblatt</a>	<a href="#">P1300FNLYP-Datenblätter</a>	<a href="#">P1300FNLYP PDF</a>	<a href="#">Hamlin / Littelfuse P1300FNLYP</a>
<a href="#">P1300FNLYP Electronic</a>	<a href="#">P1300FNLYP-Komponenten</a>	<a href="#">P1300FNLYP-Verteiler</a>	<a href="#">P1300FNLYP-Bild</a>	<a href="#">P1300FNLYP-Teil</a>
<a href="#">P1300FNLYP Preis</a>	<a href="#">P1300FNLYP Hersteller</a>	<a href="#">P1300FNLYP Bild</a>	<a href="#">P1300FNLYP Aktie</a>	<a href="#">P1300FNLYP Inventar</a>
<a href="#">P1300FNLYP Neu</a>	<a href="#">P1300FNLYP Original</a>	<a href="#">P1300FNLYP garantiert</a>	<a href="#">P1300FNLYP RFQ</a>	<a href="#">P1300FNLYP Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited