







 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<h2 style="color: #e67e22;">LMK04806BISQ/NOPB</h2>													
	<table border="0"> <tr> <td><b>Hersteller-Teilenummer:</b></td> <td>LMK04806BISQ/NOPB</td> </tr> <tr> <td><b>Hersteller / Marke:</b></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td><b>Teil der Beschreibung:</b></td> <td>IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN</td> </tr> <tr> <td><b>RoHs Status:</b></td> <td>Bleifrei / RoHS-konform</td> </tr> <tr> <td><b>Lagerzustand:</b></td> <td>New original, 2555 pcs Stock Available.</td> </tr> <tr> <td><b>Liefern von:</b></td> <td>Hong Kong</td> </tr> <tr> <td><b>Versandweg:</b></td> <td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td> </tr> </table>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	LMK04806BISQ/NOPB	<b>Hersteller / Marke:</b>	N/A	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2555 pcs Stock Available.	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	<b>Versandweg:</b>
<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	LMK04806BISQ/NOPB													
<b>Hersteller / Marke:</b>	N/A													
<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN													
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform													
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2555 pcs Stock Available.													
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong													
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS													
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>														

### Spezifikationen

Teilenummer	LMK04806BISQ/NOPB
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing -
Teilstatus	2555 pcs Stock
Spannungsversorgung	3.15 V ~ 3.45 V
Art	Jitter Cleaner
Supplier Device-Gehäuse	64-WQFN (9x9)
Serie	PLLatinum™
Verhältnis - Eingang: Ausgang	2:14
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	64-WFQFN Exposed Pad
PLL	Yes
Ausgabe	LVC MOS, LVDS, LVPECL
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	LVC MOS, LVDS, LVPECL
Frequenz - Max	1.536GHz
Teiler / Multiplikator	Yes/No
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

LMK04806BISQ/NOPB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LMK04806BISQ/NOPB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LMK04806BISQ/NOPB mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ LMK04806BISQ/NOPB E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>LMK04808BISQ</b> TI LMK04808BISQ TI</p>	 <p><b>LMK04805BISQ/NOPB</b> N/A IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN</p>	 <p><b>LMK04805BISQE/NOPB</b> N/A IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN</p>	 <p><b>LMK04806BISQX/NOPB</b> N/A IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN</p>
 <p><b>LMK04806BEVAL/NOPB</b> N/A BOARD EVAL FOR LMK04806B</p>	 <p><b>LMK04806BISQE/NOPB</b> N/A IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN</p>	 <p><b>LMK04806BISQ</b> TI LMK04806BISQ TI</p>	 <p><b>LMK04808BISQ/BOPB</b> TI TI QFN</p>

### LMK04806BISQ/NOPB Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	LMK04806BISQ/NOPB Datenblatt	LMK04806BISQ/NOPB-Datenblätter	LMK04806BISQ/NOPB PDF	LMK04806BISQ/NOPB
LMK04806BISQ/NOPB Electronic	LMK04806BISQ/NOPB-Komponenten	LMK04806BISQ/NOPB-Verteiler	LMK04806BISQ/NOPB-Bild	LMK04806BISQ/NOPB-Teil
LMK04806BISQ/NOPB Preis	LMK04806BISQ/NOPB Hersteller	LMK04806BISQ/NOPB Bild	LMK04806BISQ/NOPB Aktie	LMK04806BISQ/NOPB Inventar
LMK04806BISQ/NOPB Neu	LMK04806BISQ/NOPB Original	LMK04806BISQ/NOPB garantiert	LMK04806BISQ/NOPB RFQ	LMK04806BISQ/NOPB Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited