









	<h2 style="color: red;">R5F11FLLANA#40</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: R5F11FLLANA#40</p> <p>Hersteller / Marke: Renesas Electronics America</p> <p>Teil der Beschreibung: RL78/G1H 512KB/48KB 64QFN -40_+8</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R5F11FLLANA#40
Hersteller	Renesas Electronics America
Beschreibung	RL78/G1H 512KB/48KB 64QFN -40_+8
Kategorie	RF / IF und RFID > RF-Transceiver ICS
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	3.6V
Art	TxRx + MCU
Serie	-
Serielle Schnittstellen	I ² C, UART
Empfindlichkeit	-114dBm
RF Familie / Standard	802.15.4
Protokoll	-
Leistung	10dBm
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	64-VFQFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Modulation	2FSK, GFSK
Speichergröße	512kB Flash, 48kB SRAM
GPIO	5
Frequenz	863MHz ~ 928MHz
Datenrate (Max)	400kbps
Strom - senden	20mA
Strom - empfangen	6.3mA

R5F11FLLANA#40 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R5F11FLLANA#40-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R5F11FLLANA#40 Renesas Electronics America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ R5F11FLLANA#40 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R5F11FLJDNA#40 Renesas Electronics America RL78/G1H 256KB/24KB+8KB 64QFN</p>	 <p>R5F11FLKANA#40 Renesas Electronics America RL78/G1H 384KB/32KB 64QFN - 40_+8</p>	 <p>R5F11MMDAFB#50 Renesas Electronics America RL78/L1A 48KB/4KB 80QFP</p>	 <p>R5F11FLJDNA#20 Renesas Electronics America RL78/G1H 256KB/24KB+8KB 64QFN</p>
 <p>R5F11MMDAFB#30 Renesas Electronics America 16BIT MCU RL78/L1A 48K LQFP- 80</p>	 <p>R5F11FLLANA#20 Renesas Electronics America RL78/G1H 512KB/48KB 64QFN - 40_+8</p>	 <p>R5F11MMEAFB#30 Renesas Electronics America 16BIT MCU RL78/L1A 64K LQFP- 80</p>	 <p>R5F11MMEAFB#50 Renesas Electronics America RL78/L1A 64KB/4KB 80QFP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R5F11FLLANA#40 Renesas Electronics America	R5F11FLLANA#40 Electronic	R5F11FLLANA#40 Preis	R5F11FLLANA#40 Neu	R5F11FLLANA#40-Komponenten	R5F11FLLANA#40 Hersteller	R5F11FLLANA#40 Original	R5F11FLLANA#40-Datenblätter	R5F11FLLANA#40-Datenblätter	R5F11FLLANA#40 PDF	Renesas Electronics America
R5F11FLLANA#40	R5F11FLLANA#40-Teil	R5F11FLLANA#40 Inventar	R5F11FLLANA#40 Online bestellen	R5F11FLLANA#40-Verteiler	R5F11FLLANA#40 Bild	R5F11FLLANA#40 garantiert	R5F11FLLANA#40 Bild	R5F11FLLANA#40 garantiert	R5F11FLLANA#40 RFQ	R5F11FLLANA#40

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited