








	<h2>LLL185C70J105ME14L</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	LLL185C70J105ME14L
	Hersteller / Marke:	Murata Electronics
	Teil der Beschreibung:	CAP CER 1UF 6.3V X7S 0306
Image may be representation. See specs for product details.	Datenblätter:	1.LLL185C70J105ME14L.pdf 2.LLL185C70J105ME14L.pdf 3.LLL185C70J105ME14L.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 4000 pcs Stock Available.
	Lieferr von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	LLL185C70J105ME14L
Hersteller	Murata Electronics
Beschreibung	CAP CER 1UF 6.3V X7S 0306
Kategorie	Kondensatoren > Keramikkondensatoren
Teilstatus	4000 pcs Stock
Serie	LLL
Spannung - Nennwert	6.3V
Betriebstemperatur	-55°C ~ 125°C
Bewertungen	-
Befestigungsart	Surface Mount, MLCC
Größe / Dimension	0.031" L x 0.063" W (0.80mm x 1.60mm)
Höhe - eingesteckt (max)	-
Eigenschaften	Low ESL (Reverse Geometry)
Kapazität	1µF
Toleranz	±20%
Anwendungen	Bypass, Decoupling
Leiter-Abstand	-
Verpackung / Gehäuse	0306 (0816 Metric)
Temperaturkoeffizient	X7S
Dicke (max)	0.022" (0.55mm)
Leitungsstil	-
Fehlerrate	-

LLL185C70J105ME14L ist neu im Original, Suche LLL185C70J105ME14L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie LLL185C70J105ME14L Murata Electronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage LLL185C70J105ME14L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>LLL185R71A104MA11L Murata Electronics CAP CER 0.1UF 10V X7R 0306</p>	 <p>LLL185C70G225ME01L Murata Electronics CAP CER 2.2UF 4V X7S 0306</p>	 <p>LLL185C70G224MA11L Murata Electronics CAP CER 0.22UF 4V X7S 0306</p>	 <p>LLL185C70G105ME01L MURATA MURATA SMD</p>
 <p>LLL185R70J224MA01L Murata Electronics CAP CER 0.22UF 6.3V X7R 0306</p>	 <p>LLL185R71A104MA01L Murata Electronics CAP CER 0.1UF 10V X7R 0306</p>	 <p>LLL185C70G225ME01K Murata Electronics CAP CER 2.2UF 4V X7S 0306</p>	 <p>LLL185R70J224MA16F MURATA LLL185R70J224MA16F MURATA</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊗ 1MBI60-100 ⊣ C2220C105K5RAC7800 ⊗ EP3C10E14417N D IPB022N04LG ⇒ LLL185C70G474MA01L ⊣ LLL185R71H222MA01L ⊗ LLL317R71A684MA01E ⊣ MPM3805GQB-18-Z ⊗ SIP21106DVP-12-E3 ⊣ UMK105CG181JVHF | <ul style="list-style-type: none"> ⊣ APT45M100J ⊗ CX1206MKX7R7BB394 ⊣ F1856RD800 ⊗ LDK220M50R ⊣ LLL185R70J224MA01L ⇒ LLL185R71H222MD01L D LLL31MR71H104MA01L ⊗ N029RH12 ⊣ SMC3K22CAHE3/57 ⊗ VI-250-24 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ B150-13-F D DR36569KCG11AQ ⊗ FGL35N120FTD ⊣ LLL152R60J224ME24D ⊗ LLL185R70J224MA16F D LLL1U4R60G435ME22D ⇒ LM2931ADR2G ⊣ RP115L211B-E2 ⊗ STK672-080-E ⊣ WSLP25122L000FEA | <ul style="list-style-type: none"> D BC33725TF ⇒ DTC114TKT147 ⊣ FQB30N06TM ⊗ LLL153C70G474ME17E ⊣ LLL185R71A104MA01L ⊗ LLL1U4R60G435ME22D ⊣ LMC555IMX ⇒ S-1167B28-16T2G D TD62502G ⊗ X1E000291000100 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ BSC0902NSI ⇒ DZ2J33000L ⇒ GRM0335C1E8R8DD01D ⇒ LLL153C80G105ME21D ⇒ LLL185R71E103MA01L ⊣ LLL219R70J105MA01L ⇒ LP2985AIM5X-3.0/NOPB ⇒ SBA500AA80 ⇒ TLE7274-2G ⇒ XC95216-10PQG160I |
|---|---|---|--|---|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited