












| | |
|---|--|
|  | <p>40X-CBS-1.0X9.0X0.28</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: 40X-CBS-1.0X9.0X0.28</p> |
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | <p>Hersteller / Marke: Leader Tech Inc.</p> |
| | <p>Teil der Beschreibung: 40X-CBS-1.0X9.0X0.28--40X998--CI</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <p>Datenblätter:  40X-CBS-1.0X9.0X0.28.pdf</p> |
| | <p>RoHs Status:</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |

Spezifikationen

| | |
|---------------------------------|---|
| Teilenummer | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 |
| Hersteller | Leader Tech Inc. |
| Beschreibung | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28--40X998--CI |
| Kategorie | RF / IF und RFID > HF-Schilde |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Breite - Gesamt | 1.000" (25.40mm) |
| Belüftung | Vent Holes in Pattern |
| Art | Shield, 2-Piece |
| Serie | 40-CBS |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks |
| Gesamtlänge | 9.000" (228.60mm) |
| Höhe - gesamt | 0.280" (7.11mm) |
| detaillierte Beschreibung | RF Shield Shield, 2-Piece 1.000" (25.40mm) X 9.000" |

40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 40X-CBS-1.0X9.0X0.28-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Leader Tech Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>40X-CBS-1.0X1.0X0.28 Leader Tech Inc. 40X-CBS-1.0X1.0X0.28--40X32--CIR</p> |  <p>40X-CBS-1.5X4.5X0.505 Leader Tech Inc. 40X-CBS-1.5X4.5X0.505--40X1192--</p> |  <p>40X-CBS-1.0X1.5X0.28 Leader Tech Inc. 40X-CBS-1.0X1.5X0.28--40X33--CIR</p> |  <p>40X-CBS-1.25X1.75X0.4 Leader Tech Inc. 40X-CBS-1.25X1.75X0.4--40X598--C</p> |
|  <p>40X-CBS-1.75X2.5X0.28 Leader Tech Inc. 40X-CBS-1.75X2.5X0.280--40X1191-</p> |  <p>40X-CBS-1.25X2.0X0.38 Leader Tech Inc. 40X-CBS-1.25X2.0X0.38--40X614--C</p> |  <p>40X-CBS-0.5X1.0X0.28 Leader Tech Inc. 40X-CBS-0.5X1.0X0.280--40X1188--</p> |  <p>40X-CBS-1.5X2.0X0.28 Leader Tech Inc. 40X-CBS-1.5X2.0X0.28--40X71--CIR</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Leader Tech Inc. | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Datenblatt | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28-Datenblätter | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 PDF | Leader Tech Inc. 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 |
| 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Electronic | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28-Komponenten | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28-Verteiler | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28-Bild | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28-Teil |
| 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Preis | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Hersteller | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Bild | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Aktie | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Inventar |
| 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Neu | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Original | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 garantiert | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 RFQ | 40X-CBS-1.0X9.0X0.28 Online bestellen |