




| | |
|--|--|
|  <p>Expertise Applied Answers Delivered</p> | <h2 style="color: red;">P0640FNLYP</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: P0640FNLYP</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Hamlin / Littelfuse</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: SIDACTOR BI 58V 3KA TO262M</p> <hr/> <p>Datenblätter:  P0640FNLYP.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|---|---------------------------------------|
| Teilenummer | P0640FNLYP |
| Hersteller | Hamlin / Littelfuse |
| Beschreibung | SIDACTOR BI 58V 3KA TO262M |
| Kategorie | Schaltkreisschutz > TVS - Thyristoren |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - EIN-Zustand | 4V |
| Spannung - Aus-Zustand | 58V |
| Spannung - Kipp | 77V |
| Serie | Automotive, AEC-Q101, SIDACTor® |
| Verpackung / Gehäuse | TO-262M-2 |
| Anzahl der Elemente | 1 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 15 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs) | 3kA |
| Strom - Haltestrom (Ih) | 50mA |
| Kapazität | 550pF (Max) |

P0640FNLYP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, P0640FNLYP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, P0640FNLYP Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ P0640FNLYP E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>P0640ECRP1 Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 400A TO-92</p> |  <p>P0640SA-L Littelfuse P0640SA-L Littelfuse</p> |  <p>P0640Q12BLRP Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 77V 250A QFN SMD</p> |  <p>P0640Q22CLRP Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 77V 400A QFN SMD</p> |
|  <p>P0640ECRP2 Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 400A TO-92</p> |  <p>P0640EDL LITTELFUS P0640EDL LITTELFUS</p> |  <p>P0640Q12ALRP Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 77V 150A QFN SMD</p> |  <p>P0640SA Littelfuse Inc. SIDACTOR BI 58V 150A DO-214AA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|
| P0640FNLYP Hamlin / Littelfuse | P0640FNLYP Datenblatt | P0640FNLYP-Datenblätter | P0640FNLYP PDF | Hamlin / Littelfuse P0640FNLYP |
| P0640FNLYP Electronic | P0640FNLYP-Komponenten | P0640FNLYP-Verteiler | P0640FNLYP-Bild | P0640FNLYP-Teil |
| P0640FNLYP Preis | P0640FNLYP Hersteller | P0640FNLYP Bild | P0640FNLYP Aktie | P0640FNLYP Inventar |
| P0640FNLYP Neu | P0640FNLYP Original | P0640FNLYP garantiert | P0640FNLYP RFQ | P0640FNLYP Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited