









	0032.0762	
	Hersteller-Teilenummer:	0032.0762
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller / Marke:	Schurter
	Teil der Beschreibung:	MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 0032.0762.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Teilenummer	0032.0762
Hersteller	Schurter
Beschreibung	MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40
Kategorie	Schaltkreisschutz > Zubehör
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Serie	-
Andere Namen	32.0762
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Zum Gebrauch mit / Verwandte Produkte	MEL, MSI Series
Zubehör-Typ	Fuseholder Cap

0032.0762 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 0032.0762-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 0032.0762 Schurter mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 0032.0762 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>0032.0761 Schurter MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40</p>	 <p>0031.9883 Schurter Inc. FUSEHOLDER FAB SOCKET</p>	 <p>0032.0770 Schurter MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40</p>	 <p>0032.0771 Schurter MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40</p>
 <p>0032.0704 Schurter Inc. FUSE HLD R CART 250V 6.3A PNL MNT</p>	 <p>0032.0765 Schurter MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40</p>	 <p>0032.0763 Schurter MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40</p>	 <p>0032.0764 Schurter MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

0032.0762 Schurter	0032.0762 Datenblatt	0032.0762-Datenblätter	0032.0762 PDF	Schurter 0032.0762
0032.0762 Electronic	0032.0762-Komponenten	0032.0762-Verteiler	0032.0762-Bild	0032.0762-Teil
0032.0762 Preis	0032.0762 Hersteller	0032.0762 Bild	0032.0762 Aktie	0032.0762 Inventar
0032.0762 Neu	0032.0762 Original	0032.0762 garantiert	0032.0762 RFQ	0032.0762 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com
HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited