









	<h2 style="color: red;">LB1861M-TLM-H</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	LB1861M-TLM-H
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	IC MOTOR DRIVER PAR 14MFP
Datenblätter:	 LB1861M-TLM-H.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	LB1861M-TLM-H
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IC MOTOR DRIVER PAR 14MFP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-voll, Half-Bridge-
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	Bipolar
Betriebstemperatur	-30°C ~ 80°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Eigenschaften	-
Schnittstelle	Logic
Anwendungen	DC Motors, General Purpose
Verpackung / Gehäuse	14-LSOP (0.173", 4.40mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	14-SOIC / 14MFPS
Spannungsversorgung	6.4 V ~ 7 V
Strom - Ausgang / Kanal	1.5A
Strom - Spitzenausgang	-
Ausgangskonfiguration	Half Bridge (2)
Fehlerschutz	Over Temperature
Lasttyp	Inductive
Rds On (Typ)	-
Spannung - Last	12V, 24V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

LB1861M-TLM-H ist neu im Original, Suche LB1861M-TLM-H Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie LB1861M-TLM-H AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage LB1861M-TLM-H: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>LB1862M SANYO LB1862M SANYO</p>	 <p>LB1862M-MPB-H SANYO LB1862M-MPB-H SANYO</p>	 <p>LB1861M SANYO LB1861M SANYO</p>	 <p>LB1862 SANYO LB1862 SANYO</p>
 <p>LB1861M-TLM-E AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC BRIDGE DRIVER PAR MFP-14S</p>	 <p>LB1861M-MPB-E AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC BRIDGE DRIVER PAR MFP-14S</p>	 <p>LB1861M-W-AH AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC MOTER DVR 2PHASE SA31</p>	 <p>LB1861M-TE-L SANYO LB1861M-TE-L SANYO</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ LB1836M-TLM-E	↔ LB1836M-TRM-E	⇒ LB1836ML-TLM-E	D LB1837M-TE-L	⇒ LB1837M-TLM-E
⊣ LB1838M-TE-L	⊛ LB1838M-TE-R	D LB1838M-TLM-E	⇒ LB1838M-TRM-E	⇒ LB1839M-C-TP-T1
⊛ LB1839M-TE-R	⊣ LB1839ML-TP-T1	⊛ LB1841V-MPB-E	↔ LB1843V-S-TRM-E	⇒ LB1843V-TLM-E
D LB1845L-S-E	⊛ LB1848M-MPB-H	⊣ LB1848M-TE-R	⊛ LB1848M-TRM-E	⇒ LB1860M-ND-TLM-E
⇒ LB1860M-TE-L	↔ LB1860M-TLM-E	⊛ LB1860M-TLM-H	⊣ LB1861M-TE-L	⇒ LB1861M-TLM-E
↔ LB1862M-NMB-TLM3-E	⇒ LB1862M-TE-L	D LB1862M-TLM-E	⊛ LB1862M-TLM-H	⊣ LB1862MC-AH
⊛ LB1863M-DELTA-TLM-H	D LB1863M-TE-L	⇒ LB1863M-TLM-H	↔ LB1867M-MPB-H	⇒ LB1867M-TLM-E
⊣ LB1868M-NMB-TLM3-E	⊛ LB1868M-TE-L	↔ LB1868M-TLM-E	⇒ LB1868M-TLM-H	⇒ LB1869M-TLM-E
⊛ LB1870M-TE-L	⊣ LB1877V-MPB-E	⊛ LB1877V-TLM	D LB1879M-TE-L	⇒ LB1906CL-TLM
↔ LB1906CL-TLM-E	⊛ LB1921-E	⊣ LB1923M-TE-L	⊛ LB1923M-TLM-E	⇒ LB1924A-E

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited