









	<h2>ISL3158EIBZ</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">ISL3158EIBZ</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Intersil</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC TXRX RS422/485 10MBPS 8SOIC
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">ISL3158EIBZ.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 7659 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">ISL3158EIBZ</a>
Hersteller	<a href="#">Intersil</a>
Beschreibung	IC TXRX RS422/485 10MBPS 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Schnittstelle - Treiber,</a>
Teilstatus	7659 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Befestigungsart	Surface Mount
Art	Transceiver
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Protokoll	RS422, RS485
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Duplex	Half
Empfänger Hysterese	20mV
Datenrate	20Mbps
Verpackung	Tube

ISL3158EIBZ ist neu im Original, Suche ISL3158EIBZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ISL3158EIBZ Intersil mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ISL3158EIBZ: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ISL3158EIUZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS422/RS485 8MSOP</p>	 <p><b>ISL3158EIBZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS422/RS485 8SOIC</p>	 <p><b>ISL3158EIUZ-T</b> Intersil IC TXRX RS422/485 20MBPS 8MSOP</p>	 <p><b>ISL3158EIBA</b> INTERSIL INTERSIL SOP8</p>
 <p><b>ISL3158AEMBZ</b> Intersil IC TXRX RS422/485 10MBPS 8SOIC</p>	 <p><b>ISL3158EIBZ-T</b> Intersil IC TXRX RS422/485 10MBPS 8SOIC</p>	 <p><b>ISL3158AEMBZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS422/RS485 8SOIC</p>	 <p><b>ISL3158AEMBZ-T</b> Intersil IC TXRX RS422/485 10MBPS 8SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

<a href="#">ISL3084IR</a>	<a href="#">ISL3084IR-TK</a>	<a href="#">ISL3084IRZ-TK</a>	<a href="#">ISL3084IZ</a>	<a href="#">ISL3092IR-TK</a>
<a href="#">ISL3092IRZ</a>	<a href="#">ISL3092IRZ-TK</a>	<a href="#">ISL3140MZ</a>	<a href="#">ISL31472EIBZ</a>	<a href="#">ISL31475EIBZ</a>
<a href="#">ISL31485EIBZ</a>	<a href="#">ISL31486EIBZ</a>	<a href="#">ISL31492EIBZ</a>	<a href="#">ISL31492EIUZ-T</a>	<a href="#">ISL31493EIUZ</a>
<a href="#">ISL31495EIBZ</a>	<a href="#">ISL31498EIBZ</a>	<a href="#">ISL3150EIUZ-T</a>	<a href="#">ISL3152EIBZ</a>	<a href="#">ISL3152EIBZ-T</a>
<a href="#">ISL3153EIBZ</a>	<a href="#">ISL3153EIUZ-T</a>	<a href="#">ISL3155EIBZ</a>	<a href="#">ISL3156EIBZ</a>	<a href="#">ISL3156EIUZ</a>
<a href="#">ISL3159EFBZ</a>	<a href="#">ISL3159EFUZ-T</a>	<a href="#">ISL3159EIBZ</a>	<a href="#">ISL3159EIBZ-T</a>	<a href="#">ISL3159EIRZ</a>
<a href="#">ISL3170EIUZ</a>	<a href="#">ISL3171EIBZ</a>	<a href="#">ISL3172EIBZ</a>	<a href="#">ISL3172EIBZ-T</a>	<a href="#">ISL3173EIBZ</a>
<a href="#">ISL3175EIBZ</a>	<a href="#">ISL3175EIBZ-T</a>	<a href="#">ISL3176EIBZ</a>	<a href="#">ISL3176EIUZ</a>	<a href="#">ISL3177EIBZ</a>
<a href="#">ISL3178EIBZ</a>	<a href="#">ISL3178EIBZ-T</a>	<a href="#">ISL3178EIUZ</a>	<a href="#">ISL3178EIUZ-T</a>	<a href="#">ISL3179EFUZ-T</a>
<a href="#">ISL3179EIBZ-T</a>	<a href="#">ISL3183IR</a>	<a href="#">ISL3183IR96</a>	<a href="#">ISL32172EIBZ</a>	<a href="#">ISL32175EIBZ</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited