







 <p>Expertise Applied Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">P4802ABL</h2>	
		<p>Hersteller-Teilenummer: P4802ABL</p> <p>Hersteller / Marke: Hamlin / Littelfuse</p> <p>Teil der Beschreibung: SIDACTOR 2CH 220/440V 250A TO220</p> <p>Datenblätter:  P4802ABL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	P4802ABL
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	SIDACTOR 2CH 220/440V 250A TO220
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Thyristoren
Teilstatus	500 pcs Stock
Serie	SIDACTor®
Befestigungsart	Through Hole
Kapazität	50pF, 85pF
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 No Tab
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	80A
Spannung - Kipp	300V, 600V
Spannung - Aus-Zustand	220V, 440V
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	250A
Strom - Haltestrom (Ih)	150mA
Anzahl der Elemente	2
Spannung - EIN-Zustand	4V
Verpackung	Bulk

P4802ABL ist neu im Original, Suche P4802ABL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie P4802ABL Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen. Anfrage P4802ABL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>P4802ABRP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR 2CH 220/440V 250A TO220</p>	 <p>P4802ABLRP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR 2CHP 440V 250A TO220</p>	 <p>P4802AB69 Hamlin / Littelfuse SIDACTOR 2CH 220/440V 250A TO220</p>	 <p>P4802ABL61 Hamlin / Littelfuse SIDACTOR 2CHP 440V 250A TO220</p>
 <p>P4802ABTP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR 2CH 220/440V 250A TO220</p>	 <p>P4802AB Hamlin / Littelfuse SIDAC 2CHP 220/440V 250A TO-220</p>	 <p>P4802AB60 Hamlin / Littelfuse SIDACTOR 2CH 220/440V 250A TO220</p>	 <p>P4802AB MCL Hamlin / Littelfuse P4802AB MCL Littelfuse</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⚙ 1812GA101KAT1A/5B ⚡ CNY17F-2X017 ⚙ DSC250100L D IRLML0040GTRPBF ➔ N360CH36KOO ➔ P4802SALRP ⚙ P480CH20D5F0 ⚡ P481C2001 ⚙ P483C2001 ➔ RH5VL27CA-T1 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 2MBI50F-050A ⚙ CS9107D2 ⚡ FRN300BB20 ⚙ IS62WV25616DBLL-45TLI ➔ P4802AAL ➔ P4802SBLRP D P480CH24C3D0 ⚙ P482A2001 ⚡ P485A04/P486A04 ⚙ SKY77551-51 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ BD13910S D D901S44T ⚙ GC355DD72W474KX01L ⚡ LQP03TN4N7H02D ⚙ P4802ACL D P4802SCLRP ➔ P480CH30 ➔ P482A2003 ⚙ P487C2001 ⚡ SN74LVC2G17DBVR 	<ul style="list-style-type: none"> D BQ27411DRZR-G1D ➔ DD82S14K ➔ HAT2195RJ ⚙ MAX1518ETJ+T ⚡ P4802CAL ⚙ P480A2001 ➔ P480CH32 ➔ P482A2004 D P488C1001 ⚙ SS14-E3/61T 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ CC0603KRX7R8BB473 ➔ DEA202450BT-3201B2 ➔ ICS3732DG-32LFT ➔ MMBZ5245BTW ➔ P4802SAL ⚡ P480CH20D2D0 ➔ P480CH32F5F0 ➔ P482C2001 ➔ RFBLN2012090A11 ➔ UDZSTE-177.5B
---	--	---	--	--

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited