










 A Renesas Company	ISL32492EIBZ
	Hersteller-Teilenummer: ISL32492EIBZ Hersteller / Marke: Intersil Teil der Beschreibung: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC Datenblätter:  ISL32492EIBZ.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 25562 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
 	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	ISL32492EIBZ
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Treiber,
Teilstatus	25562 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Befestigungsart	Surface Mount
Art	Transceiver
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Protokoll	RS422, RS485
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Duplex	Half
Empfänger Hysterese	25mV
Datenrate	250kbps
Verpackung	Tube


























ISL32492EIBZ ist neu im Original, Suche ISL32492EIBZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ISL32492EIBZ Intersil mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ISL32492EIBZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 ISL32492EIUZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP	 ISL32492EIBZ-T7A Intersil IC TXRX 5V RS485 RS422 8SOIC	 ISL32490EIUZ-T Intersil IC TXRX 5V RS485 RS422 10MSOP	 ISL32492EIUZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP
 ISL32490EIUZ-T7A Intersil IC TXRX 5V RS485 RS422 10MSOP	 ISL32490EIBZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC	 ISL32492EIBZ-T Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC	 ISL32490EIBZ-T7A Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC

heiße Teile

Mehr

 ISL3232CVZ	 ISL3232ECV-16Z	 ISL3232ECV-16Z-T	D ISL32430EIBZ	 ISL32432EIBZ
 ISL32432EIUZ-T	 ISL32433EIBZ	D ISL32435EIBZ	 ISL32435EIUZ-T	 ISL32437EIUZ-T
 ISL3243EIRZ	 ISL32450EIBZ	 ISL32452EIBZ	 ISL32452EIUZ-T	 ISL32453EIBZ
D ISL32456EIBZ	 ISL32457EIUZ-T	 ISL32458EIBZ	 ISL32459EIBZ	 ISL3245EIAZ
 ISL32475EIBZ	 ISL32475EIBZ-T	 ISL32478EIBZ	 ISL32483EIBZ	 ISL32490EIBZ
 ISL32493EIBZ	 ISL32495EIBZ	D ISL32498EIBZ	 ISL3259EIBZ	 ISL3281EFHZ-T
 ISL3281EIHZ-T	D ISL3294EFHZ-T	 ISL3410IUZ-T	 ISL34341INZ	 ISL34341INZ-T13
 ISL34878IKVZ	 ISL35111DRZ-T7	 ISL3532AC	 ISL36111DRZ-T7	 ISL3680IR
 ISL3680IR-TK	 ISL3684AIR	 ISL3684AIR-TK	D ISL3684AIRZ-TK	 ISL3684AIZ
 ISL3684IR	 ISL3684IR-TK	 ISL3685IR	 ISL3685IR96	 ISL3685IRZ96

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited