










	<h2 style="color: red;">R5F52103BDFL#30</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	R5F52103BDFL#30
	Hersteller / Marke:	Renesas Electronics America
	Teil der Beschreibung:	IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LFQFP
	Datenblätter:	 1.R5F52103BDFL#30.pdf  2.R5F52103BDFL#30.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	R5F52103BDFL#30
Hersteller	Renesas Electronics America
Beschreibung	IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LFQFP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettet -
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd)	1.62 V ~ 5.5 V
Supplier Device-Gehäuse	48-LFQFP (7x7)
Geschwindigkeit	50MHz
Serie	RX200
RAM-Größe	12K x 8
Programmspeichertyp	FLASH
Programmspeichergroße	64KB (64K x 8)
Peripherals	DMA, LVD, POR, PWM, WDT
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	48-LQFP
Oszillatortyp	Internal
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der E / A	34
EEPROM Größe	8K x 8
Datenwandler	A/D 8x12b
Kerngröße	32-Bit
Core-Prozessor	RX
Connectivity	I ² C, SCI, SPI

R5F52103BDFL#30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R5F52103BDFL#30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R5F52103BDFL#30 Renesas Electronics America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ R5F52103BDFL#30 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R5F51308ADFP#30 Renesas Electronics America 32BIT MCU RX130 512K LQFP-100 -4</p>	 <p>R5F52103BDFM#30 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LFQFP</p>	 <p>R5F52105BDFB#30 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 128KB FLASH 144QFP</p>	 <p>R5F52104BDFL#30 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 96KB FLASH 48LFQFP</p>
 <p>R5F51308ADFK#30 Renesas Electronics America 32BIT MCU RX130 512K LQFP-64 -40</p>	 <p>R5F52104BDFM#V0 Renesas Electronics America IC MCU 32BIT 96KB FLASH 80LQFP</p>	 <p>R5F51308ADFN#30 Renesas Electronics America RX130 MCU 512K/48K 80LQFP -40_+8</p>	 <p>R5F51308ADFL#30 Renesas Electronics America 32BIT MCU RX130 512K LQFP-48 -40</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R5F52103BDFL#30 Renesas Electronics America	R5F52103BDFL#30 Datenblatt	R5F52103BDFL#30-Datenblätter	R5F52103BDFL#30 PDF	Renesas Electronics America R5F52103BDFL#30
R5F52103BDFL#30 Electronic	R5F52103BDFL#30-Komponenten	R5F52103BDFL#30-Verteiler	R5F52103BDFL#30-Bild	R5F52103BDFL#30-Teil
R5F52103BDFL#30 Preis	R5F52103BDFL#30 Hersteller	R5F52103BDFL#30 Bild	R5F52103BDFL#30 Aktie	R5F52103BDFL#30 Inventar
R5F52103BDFL#30 Neu	R5F52103BDFL#30 Original	R5F52103BDFL#30 garantiert	R5F52103BDFL#30 RFQ	R5F52103BDFL#30 Online bestellen