


 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	CDCLVP111RHBR	
	Hersteller-Teilenummer:	CDCLVP111RHBR
	Hersteller / Marke:	N/A
	Teil der Beschreibung:	IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 2733 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	CDCLVP111RHBR
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr
Teilstatus	2733 pcs Stock
Spannungsversorgung	2.375 V ~ 3.8 V
Art	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Supplier Device-Gehäuse	32-VQFN (5x5)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	2:10
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	32-VFQFN Exposed Pad
Ausgabe	LVPECL
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	CML, LVDS, LVPECL, SSTL
Frequenz - Max	3.5GHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

CDCLVP111RHBR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CDCLVP111RHBR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CDCLVP111RHBR mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ CDCLVP111RHBR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP111RHBT N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP111VF N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP1204EVM N/A EVAL MODULE FOR CDCLVP1204</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFR QFP32 TI CDCLVP110VFR QFP32 TI</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFG4 N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFRG4 N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP111MVFREP N/A IC CLOCK BUFFER MUX 2:10 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP111VFR N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>

CDCLVP111RHBR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	CDCLVP111RHBR Datenblatt	CDCLVP111RHBR-Datenblätter	CDCLVP111RHBR PDF	CDCLVP111RHBR
CDCLVP111RHBR Electronic	CDCLVP111RHBR-Komponenten	CDCLVP111RHBR-Verteiler	CDCLVP111RHBR-Bild	CDCLVP111RHBR-Teil
CDCLVP111RHBR Preis	CDCLVP111RHBR Hersteller	CDCLVP111RHBR Bild	CDCLVP111RHBR Aktie	CDCLVP111RHBR Inventar
CDCLVP111RHBR Neu	CDCLVP111RHBR Original	CDCLVP111RHBR garantiert	CDCLVP111RHBR RFQ	CDCLVP111RHBR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited