








	<h2>MAX815LCSA+</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">MAX815LCSA+</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Maxim Integrated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC SUPERVISOR MPU LP 8SOIC
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.MAX815LCSA+.pdf</a> <a href="#">2.MAX815LCSA+.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 36 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">MAX815LCSA+</a>
Hersteller	<a href="#">Maxim Integrated</a>
Beschreibung	IC SUPERVISOR MPU LP 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; PMIC - Vorgesetzte</a>
Teilstatus	36 pcs Stock
Spannung - Schwellen	4.7V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
zurückstellen	Active Low
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Ausgabe	Push-Pull, Totem Pole
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Surface Mount

MAX815LCSA+ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MAX815LCSA+-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MAX815LCSA+ Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ MAX815LCSA+ E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>MAX815LCPA</b> MAX MAX815LCPA MAX</p>	 <p><b>MAX815LEPA+</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU LP 8-DIP</p>	 <p><b>MAX815KESA+</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU LP 8SOIC</p>	 <p><b>MAX815LCPA+</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU LP 8-DIP</p>
 <p><b>MAX815LESA</b> Maxim Integrated IC MPU SUPRVISOR MPU LP 8SOIC</p>	 <p><b>MAX815LESA+T</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU LP 8SOIC</p>	 <p><b>MAX815KESA+T</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU LP 8SOIC</p>	 <p><b>MAX815LESA+</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU LP 8SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">MAX815LCSA+ Maxim Integrated</a>	<a href="#">MAX815LCSA+ Datenblatt</a>	<a href="#">MAX815LCSA+-Datenblätter</a>	<a href="#">MAX815LCSA+ PDF</a>	<a href="#">Maxim Integrated MAX815LCSA+</a>
<a href="#">MAX815LCSA+ Electronic</a>	<a href="#">MAX815LCSA+-Komponenten</a>	<a href="#">MAX815LCSA+-Verteiler</a>	<a href="#">MAX815LCSA+-Bild</a>	<a href="#">MAX815LCSA+-Teil</a>
<a href="#">MAX815LCSA+ Preis</a>	<a href="#">MAX815LCSA+ Hersteller</a>	<a href="#">MAX815LCSA+ Bild</a>	<a href="#">MAX815LCSA+ Aktie</a>	<a href="#">MAX815LCSA+ Inventar</a>
<a href="#">MAX815LCSA+ Neu</a>	<a href="#">MAX815LCSA+ Original</a>	<a href="#">MAX815LCSA+ garantiert</a>	<a href="#">MAX815LCSA+ RFQ</a>	<a href="#">MAX815LCSA+ Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited