









 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<h2 style="color: red;">S-80823CLUA-B6I-2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: S-80823CLUA-B6I-2</p> <p>Hersteller / Marke: SEIKO</p> <p>Teil der Beschreibung: S-80823CLUA-B6I-2 SEIKO</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p>Lieferr von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	S-80823CLUA-B6I-2
Hersteller	SEIKO
Beschreibung	S-80823CLUA-B6I-2 SEIKO
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

S-80823CLUA-B6I-2 ist neu im Original, Suche S-80823CLUA-B6I-2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S-80823CLUA-B6I-2 mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage S-80823CLUA-B6I-2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>S-80823CLUA-B6IT2U SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 2.3V SOT89-3</p>	 <p>S-80823CLNB-B6IT2U SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 2.3V SC-82AB</p>	 <p>S-80823CLY-B SEIKO S-80823CLY-B SEIKO</p>	 <p>S-80823CLY-B-G SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 2.3V TO-92</p>
 <p>S-80823CLUA-B6I-T2 SEIKO S-80823CLUA-B6I-T2 SEIKO</p>	 <p>S-80823CLPF-B6ITFG SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 2.3V SNT-4A</p>	 <p>S-80823CLNB-B6IT2G Siretta IC VOLT DETECTOR 2.3V SC-82AB</p>	 <p>S-80823CLUA-B6IT2G SII Semiconductor Corporation IC VOLT DETECTOR 2.3V SOT89-3</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ⚙ S-80822CLNB-B6H-T2G | ➡ S-80822CLNB-B6HT2G | ➡ S-80822CNMA | D S-80822CNMC | ➡ S-80822CNMC-B8H-T2 |
| ⊣ S-80822CNMC-B8HT2G | ⚙ S-80822CNNB-B8H-T2 | D S-80822CNNB-B8HT2G | ➡ S-80822CNPF-B8HTFG | ➡ S-80822CNUA-B8H-T2 |
| ⚙ S-80822CNUA-B8HT2G | ⊣ S-80823ALNP-EAL-T2 | ⚙ S-80823ALNP-EAL-T2G | ➡ S-80823ALNP-EDL | ➡ S-80823ALUP-EAL-T2 |
| D S-80823ALY-Z | ⚙ S-80823ANNP | ⊣ S-80823ANNP-EDL-T2 | ⚙ S-80823CLMC-B6I-T2 | ➡ S-80823CLNB |
| ➡ S-80823CLNB-B6I-T2 | ➡ S-80823CLNB-B6I-T1 | ⚙ S-80823CLNB-B6I2G | ⊣ S-80823CLNB-B6IT2G | ➡ S-80823CLNB-B6IT2G |
| ➡ S-80823CLUA-B6I-T2 | ➡ S-80823CLUA-B6IT2G | D S-80823CLY-B | ⚙ S-80823CNMC-B8IT2G | ⊣ S-80823CNNB-B8IT2G |
| ⚙ S-80823CNUA-B8I-T2 | D S-80823CNUA-B8IT2G | ➡ S-80823CNLY | ➡ S-80823CNLY-Z | ➡ S-80824ALNP |
| ⊣ S-80824ALNP-EAM-T2 | ⚙ S-80824ANMP-EDM-T2 | ➡ S-80824ANNP | ➡ S-80824ANNP-EDM-T2 | ➡ S-80824CLMA-B6JT1G |
| ⚙ S-80824CLPF-B6JTFG | ⊣ S-80824CNMC-B8JT2G | ⚙ S-80824CNNB | D S-80824CNNB-B8J-T2G | ➡ S-80824CNNB-B8JT2G |
| ➡ S-80824CNUA-B8JT2G | ⚙ S-80824KNUA-D2B-T2 | ⊣ S-80824KNUA-D2BT2G | ⚙ S-80825ALUP-EAN-T2 | ➡ S-80825ANMP-EDN-T2 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited