










 <p>Expertise Applied Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">P1300SALRP</h2>	
		<p>Hersteller-Teilenummer: P1300SALRP</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Hamlin / Littelfuse</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: SIDACTOR BI 120V 150A DO214</p> <hr/> <p>Datenblätter:  P1300SALRP.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 12260 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	P1300SALRP
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	SIDACTOR BI 120V 150A DO214
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Thyristoren
Teilstatus	12260 pcs Stock
Serie	SIDACTor®
Befestigungsart	Surface Mount
Kapazität	45pF
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	45A
Spannung - Kipp	160V
Spannung - Aus-Zustand	120V
Strom - Spitzenimpuls (8 / 20µs)	150A
Strom - Haltestrom (Ih)	150mA
Anzahl der Elemente	1
Spannung - EIN-Zustand	4V
Verpackung	Tape & Reel (TR)









































P1300SALRP ist neu im Original, Suche P1300SALRP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie P1300SALRP Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage P1300SALRP: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>P1300SB-L Littelfuse P1300SB-L Littelfuse</p>	 <p>P1300SB Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 120V 250A DO214</p>	 <p>P1300SA Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 120V 150A DO214</p>	 <p>P1300Q22CLRP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 120V 400A 2QFN</p>
 <p>P1300SAMCLRP Littelfu Littelfu DO214AA(S)</p>	 <p>P1300SARP Hamlin / Littelfuse SIDAC BIDIR 120V 150A DO-214AA</p>	 <p>P1300SBLRP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 120V 250A DO214</p>	 <p>P1300Q12ALRP Hamlin / Littelfuse SIDACTOR BI 120V 150A 2QFN</p>

heiße Teile

Mehr

 06033A471JAT2A	 12063A472JAT2A	 ADM3072EARZ-REEL7	 AT28C010-25LM/883C	 BCM20702A1KWFBG
 BU2357FV-E2	 CC0402KRX5R9BB102	 CC0402KRX7R6BB224	 CC0805MRX7R9BB473	 CM200DY-12NFH
 DSP56303VF100B1	 HDC200BS	 HNH037L(037BB60)	 HV6810WG-G	 ILD03N60
 IRKD71-14	 K3618-TL-E	 L4931ABDT50-TR	 LC72191JM-TLM	 LPC1313FHN33
 LT732BTDD3900	 MA3100-H	 P130-21.5	 P1300ECL	 P1300SA-L
 P1300SARP	 P1300SB-L	 P1300SBLRP	 P1300SC-L	 P1300SCLRP
 P1302/2CR2A	 P1302/2CR2B	 P1302/2CR2C	 P1302/2CR2D	 P1330R-563K
 P135 701819-9AW	 P135S90+20	 PI74FCT162245TAX	 PTH05050WAH	 RK73H1JTDD1001D
 S-80848CNMC-B89-T2	 SI3457DV-T1-GE3	 SL22HE3/58T	 TLC072IDGNR	 TPS61107PWR
 UPD72187AGF-3BA	 VF40100C-E3/45	 VI-B5L-CU	 VLF12060T-6R8N7R2	 XC61FC4012PR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited