

Image may be representation.  
See specs for product details.

## BD7996EFV-E2


<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	BD7996EFV-E2
<b>Hersteller / Marke:</b>	LAPIS Semiconductor
<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC BRIDGE DRIVER PAR 54HTSSOP
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2574 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS


### Spezifikationen


Teilenummer	BD7996EFV-E2
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	IC BRIDGE DRIVER PAR 54HTSSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-voll, Half-Bridge-
Teilstatus	2574 pcs Stock
Serie	-
Technologie	-
Betriebstemperatur	-20°C ~ 75°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Eigenschaften	-
Schnittstelle	Logic
Anwendungen	-
Verpackung / Gehäuse	54-VSSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	54-HTSSOP-B
Spannungsversorgung	4.3 V ~ 14 V
Strom - Ausgang / Kanal	1.2A
Strom - Spitzenausgang	-
Ausgangskonfiguration	-
Fehlerschutz	-
Lasttyp	-
Rds On (Typ)	-
Spannung - Last	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BD7996EFV-E2 ist neu im Original, Suche BD7996EFV-E2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BD7996EFV-E2 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BD7996EFV-E2: Info@Y-IC.com


Sie können auch interessiert sein:


  
**BD7997FS-E1**  
ROHM  
BD7997FS-E1 ROHM


  
**BD7998EFS-E2**  
LAPIS Semiconductor  
IC MOTOR DRIVER PAR 44HTSSOP

  
**BD7F100HFN-EVK-001**  
LAPIS Semiconductor  
EVAL BOARD FOR BD7F100HFN IC

  
**BD7F100EFJ-LBE2**  
LAPIS Semiconductor  
IC REG FLYBACK ADJ 1A 8HTSOP-J

  
**BD7996EFV**  
ROHM  
ROHM SOP

  
**BD7968FS-E2**  
ROHM  
ROHM SOP

  
**BD7969EFV**  
ROHM  
BD7969EFV ROHM

  
**BD7995EFS-E2**  
ROHM  
BD7995EFS-E2 ROHM

### heiße Teile

Mehr

⊛ BD7789RFS-E2	↔ BD7790KVT-E2	➔ BD7800FP	D BD7800FP-E2	➔ BD7802FP-E2
⊣ BD7820FP	⊛ BD7820FP-E2	D BD7830NUV-TR	➔ BD7851FP	➔ BD7851FP-E2
⊛ BD7852EFV-E2	⊣ BD7902CFS-E2	⊛ BD7902FS	↔ BD7902FS-E2	➔ BD7902HFS-E2
D BD7903FS-E2	⊛ BD7905BFS-E2	⊣ BD7905BFS-PE2	⊛ BD7905FS	➔ BD7905FS-E2
➔ BD7905HFS-E2	↔ BD7907FS	⊛ BD7907FS-E2	⊣ BD7910FV-E2	➔ BD7911FV-E
↔ BD7911FV-E2	➔ BD7915FP	D BD7915FP-E2	⊛ BD7931F-E2	⊣ BD7954FS
⊛ BD7954FS-E2	D BD7956FS-E2	➔ BD7957FS-E2	↔ BD7959EFV-E2	➔ BD7960FM
⊣ BD7960FM-E2	⊛ BD7961FM	↔ BD7961FM-E2	➔ BD7962FM	➔ BD7962FM-E2
⊛ BD7963AFS	⊣ BD7964FS-E2	⊛ BD7965FM	D BD7965FM-E2	➔ BD7967EFS-E2
↔ BD7967EFS-TBB	⊛ BD7969EFV	⊣ BD7995EFS	⊛ BD7995EFS-E2	➔ BD7997FS

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited