

	<p><b>98ULPA877AH</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> 98ULPA877AH</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> IDT (Integrated Device Technology)</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">98ULPA877AH.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	98ULPA877AH
Hersteller	IDT (Integrated Device Technology)
Beschreibung	IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing -
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Supplier Device-Gehäuse	52-CABGA (4.5x7.0)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	1:10
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	52-VFBGA
PLL	Yes
Ausgabe	SSTL-18
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Hauptzweck	Memory, DDR2
Eingang	Clock
Frequenz - Max	410MHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

98ULPA877AH Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 98ULPA877AH-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 98ULPA877AH IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 98ULPA877AH E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>98ULPA877AHLF</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p><b>98ULPA877AHT</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p><b>98ULPA877AHI</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p><b>98ULPA877AHIT</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>
 <p><b>98ULPA877AHILF</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p><b>98ULPA877AHLFT</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p><b>98ULPA877AKILF</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VQFPN</p>	 <p><b>98ULPA877AKILFT</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VQFPN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

98ULPA877AH IDT (Integrated Device Technology)	98ULPA877AH IDT (Integrated Device Technology) Datenblatt	98ULPA877AH-Datenblätter	98ULPA877AH PDF	IDT (Integrated Device Technology) 98ULPA877AH
98ULPA877AH Electronic	98ULPA877AH-Komponenten	98ULPA877AH-Verteiler	98ULPA877AH-Bild	98ULPA877AH-Teil
98ULPA877AH Preis	98ULPA877AH Hersteller	98ULPA877AH Bild	98ULPA877AH Aktie	98ULPA877AH Inventar
98ULPA877AH Neu	98ULPA877AH Original	98ULPA877AH garantiert	98ULPA877AH RFQ	98ULPA877AH Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited