









 Expertise Applied   Answers Delivered	<h2 style="color: #D9534F;">LA050URD32LI1800</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> LA050URD32LI1800</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Hamlin / Littelfuse</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> FUSE SQ 1.8KA 500VAC RECTANGULAR</p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	LA050URD32LI1800
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	FUSE SQ 1.8KA 500VAC RECTANGULAR
Kategorie	Schaltkreisschutz > Elektrische, Spezialsicherungen
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Nennspannung - DC	-
Nennspannung - AC	500V
Größe / Dimension	1.874" L x 2.362" W x 2.598" H (47.60mm x 60.00mm x
Serie	POWR-GARD® LA
Reaktionszeit	Fast
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Rectangular, Blade
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Bolt Mount
Schmelzen I²t	1050
Sicherungstyp	Square
Eigenschaften	-
Aktuelle Bewertung	1.8kA
Klasse	-
Brechen bei Nennspannung	200kA
Zulassungen	UR
Anwendungen	Electrical, Industrial

LA050URD32LI1800 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LA050URD32LI1800-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LA050URD32LI1800 Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
 RFQ LA050URD32LI1800 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>LA055URD32LI1600</b> Littelfuse Inc. FUSE SQ 1.6KA 550VAC RECTANGULAR	 <b>LA03P054S05</b> Tamura SENSOR	 <b>LA02P085S03</b> Tamura SENSOR	 <b>LA050URD33LI2500</b> Littelfuse Inc. FUSE SQ 2.5KA 500VAC RECTANGULAR
 <b>LA050URD32TTI1800</b> Littelfuse Inc. FUSE SQ 1.8KA 500VAC RECTANGULAR	 <b>LA03P021S05</b> Tamura SENSOR	 <b>LA050URD33TTI2500</b> Littelfuse Inc. FUSE SQ 2.5KA 500VAC RECTANGULAR	 <b>LA03P085S05</b> Tamura SENSOR

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

LA050URD32LI1800 Hamlin / Littelfuse	LA050URD32LI1800 Datenblatt	LA050URD32LI1800-Datenblätter	LA050URD32LI1800 PDF	Hamlin / Littelfuse LA050URD32LI1800
LA050URD32LI1800 Electronic	LA050URD32LI1800-Komponenten	LA050URD32LI1800-Verteiler	LA050URD32LI1800-Bild	LA050URD32LI1800-Teil
LA050URD32LI1800 Preis	LA050URD32LI1800 Hersteller	LA050URD32LI1800 Bild	LA050URD32LI1800 Aktie	LA050URD32LI1800 Inventar
LA050URD32LI1800 Neu	LA050URD32LI1800 Original	LA050URD32LI1800 garantiert	LA050URD32LI1800 RFQ	LA050URD32LI1800 Online bestellen