









 <p>A Renesas Company</p>	<h2>ISL31492EIBZ</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> ISL31492EIBZ</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Intersil</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ISL31492EIBZ.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8790 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	ISL31492EIBZ
Hersteller	Intersil
Beschreibung	IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Schnittstelle - Treiber,</a>
Teilstatus	8790 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Befestigungsart	Surface Mount
Art	Transceiver
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Spannungsversorgung	4.5 V ~ 5.5 V
Protokoll	RS422, RS485
Anzahl der Treiber / Empfänger	1/1
Duplex	Half
Empfänger Hysterese	25mV
Datenrate	250kbps
Verpackung	Tube



















































ISL31492EIBZ ist neu im Original, Suche ISL31492EIBZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie ISL31492EIBZ Intersil mit Garantie und Vertrauen. Anfrage ISL31492EIBZ: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>ISL31492EIRTZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8TDFN</p>	 <p><b>ISL31490EIUZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 10MSOP</p>	 <p><b>ISL31492EIBZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>	 <p><b>ISL31492EIBZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>
 <p><b>ISL31490EIUZ-T</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 10MSOP</p>	 <p><b>ISL31492EIRTZ</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8TDFN</p>	 <p><b>ISL31491EIBZ</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>	 <p><b>ISL31491EIBZ-T7A</b> Intersil IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

 ISL29043IROMZ-T7	 ISL29044IROMZ-T7	 ISL29044IROZ	 ISL29102IROZ-T7	 ISL29112IROZ-T7
 ISL29124IROZ-T7	 ISL29125IROZ-T7	 ISL29147IROMZ-T7	 ISL3036EIRUZ-T	 ISL3036EIRZ
 ISL3036EIRZ-T	 ISL3036EIRZ-TK	 ISL3080IR	 ISL3084IR	 ISL3084IR-TK
 ISL3084IRZ-TK	 ISL3084IZ	 ISL3092IR-TK	 ISL3092IRZ	 ISL3092IRZ-TK
 ISL3140MZ	 ISL31472EIBZ	 ISL31475EIBZ	 ISL31485EIBZ	 ISL31486EIBZ
 ISL31492EIUZ-T	 ISL31493EIUZ	 ISL31495EIBZ	 ISL31498EIBZ	 ISL3150EIUZ-T
 ISL3152EIBZ	 ISL3152EIBZ-T	 ISL3153EIBZ	 ISL3153EIUZ-T	 ISL3155EIBZ
 ISL3156EIBZ	 ISL3156EIUZ	 ISL3158EIBZ	 ISL3159EFBZ	 ISL3159EFUZ-T
 ISL3159EIBZ	 ISL3159EIBZ-T	 ISL3159EIRZ	 ISL3170EIUZ	 ISL3171EIBZ
 ISL3172EIBZ	 ISL3172EIBZ-T	 ISL3173EIBZ	 ISL3175EIBZ	 ISL3175EIBZ-T

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited