











| | |
|---|---|
|   <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | <h2 style="color: red;">BD6232HFP-LB</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: BD6232HFP-LB</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: BD6232HFP-LB ROHM</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 150000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|------------------|--|
| Teilenummer | BD6232HFP-LB |
| Hersteller | LAPIS Semiconductor |
| Beschreibung | BD6232HFP-LB ROHM |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Specialized Hot ICs |
| Teilstatus | 150000 pcs Stock |
| Standard Package | |
| Serie | - |
| RoHs Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Bedingung | New Original Stock |
| Garantie | 100% Perfect Functions |
| Vorlaufzeit | 2-3days after payment. |
| Zahlung | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union |
| Versand per | DHL / Fedex / UPS |
| Hafen | HongKong |
| Anfrage-E-Mail | Info@Y-IC.com |

BD6232HFP-LB ist neu im Original, Suche BD6232HFP-LB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BD6232HFP-LB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BD6232HFP-LB: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>BD6232HFP LAPIS Semiconductor BD6232HFP ROHM</p> |  <p>BD6232HFP-TR LAPIS Semiconductor IC MOTOR DRIVER PAR HRP7</p> |  <p>BD6236FM-E2 LAPIS Semiconductor IC MOTOR DRIVER PAR 28-HSOP</p> |  <p>BD62321HFP-TR LAPIS Semiconductor IC MOTOR DRIVER PAR HRP7</p> |
|  <p>BD6232FP LAPIS Semiconductor BD6232FP ROHM</p> |  <p>BD6236FP LAPIS Semiconductor BD6236FP ROHM</p> |  <p>BD6232FP-E2 LAPIS Semiconductor IC MOTOR DRIVER PAR 25HSOP</p> |  <p>BD6232FP-EVAL-N LAPIS Semiconductor BOARD EVAL FOR BD6232FP</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| BD6150CS_L2_00001 | BD6155FVM | BD6155FVM-TR | BD6164GUT-E2 | BD6171KV-E2 |
| BD6200CS_L2_00001 | BD62011FS-E2 | BD62012FS-E2 | BD62014FS-E2 | BD6203FS-E2 |
| BD6209AFS-E2 | BD6211F-E2 | BD6221F-E2 | BD62220EFV-E2 | BD62222HFP-TR |
| BD6222FP-E2 | BD6222HFP | BD6222HFP-TR | BD6230F-E2 | BD6230HFP |
| BD6231HFP | BD62321HFP | BD6232FP | BD6232FP-E2 | BD6232HFP |
| BD6232HFP-TR | BD6236FM | BD6236FP | BD6237FM | BD6262FVM-TR |
| BD63000MUV-GE2 | BD63041EFV-E2 | BD6308KV | BD6308KV-E2 | BD6319FV-GE2 |
| BD63222NUX-E2 | BD63440FU-E2 | BD63444FU-E2 | BD63536FJ-E2 | BD63536FJ-ZE2 |
| BD6360GUL-E2 | BD63674FUT-E2 | BD6370GUL-E2 | BD6375GU-E2 | BD6376GUL-E2 |
| BD6380EFV | BD6380EFV-E2 | BD6381EFV | BD6384EFV-E2 | BD6385EFV-E2 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited