

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<h2 style="color: #E67E22;">LM3722EM5X-2.32</h2>													
	<table border="0"> <tr> <td style="width: 20%;">Hersteller-Teilenummer:</td> <td>LM3722EM5X-2.32</td> </tr> <tr> <td>Hersteller / Marke:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Teil der Beschreibung:</td> <td>IC MPU SUPERVISR 2.32V SOT23-5</td> </tr> <tr> <td>RoHs Status:</td> <td>Enthält Blei / RoHS nicht konform</td> </tr> <tr> <td>Lagerzustand:</td> <td>New original, Stock Available.</td> </tr> <tr> <td>Liefern von:</td> <td>Hong Kong</td> </tr> <tr> <td>Versandweg:</td> <td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td> </tr> </table>	Hersteller-Teilenummer:	LM3722EM5X-2.32	Hersteller / Marke:	N/A	Teil der Beschreibung:	IC MPU SUPERVISR 2.32V SOT23-5	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform	Lagerzustand:	New original, Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	LM3722EM5X-2.32													
Hersteller / Marke:	N/A													
Teil der Beschreibung:	IC MPU SUPERVISR 2.32V SOT23-5													
RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform													
Lagerzustand:	New original, Stock Available.													
Liefern von:	Hong Kong													
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS													
Image may be representation. See specs for product details.														

Spezifikationen

Teilenummer	LM3722EM5X-2.32
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC MPU SUPERVISR 2.32V SOT23-5
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Schwellen	2.32V
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-5
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	100 ms Minimum
zurückstellen	Active Low
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-74A, SOT-753
Ausgabe	Push-Pull, Totem Pole
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Befestigungsart	Surface Mount

LM3722EM5X-2.32 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LM3722EM5X-2.32-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LM3722EM5X-2.32 mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
 RFQ LM3722EM5X-2.32 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:


 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.

LM3722EM5-4.63
TI
LM3722EM5-4.63 TI


 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.


LM3722EM5-4.63/NOPB
N/A
IC MPU SUPERVISR 4.63V
SOT23-5


 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.

LM3722IM5-2.32
NS
LM3722IM5-2.32 NS


 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.

LM3722EM5X-3.08/NOPB
N/A
IC MPU SUPERVISR 3.08V
SOT23-5


 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.

LM3722EM5-2.32/NOPB
N/A
IC MPU SUPERVISR 2.32V
SOT23-5


 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.

LM3722IM5-3.08/NOPB
N/A
IC MPU RESET CIRCUIT SOT23-5


 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.

LM3722EM5-3.08/NOPB
N/A
IC MPU SUPERVISR 3.08V
SOT23-5


 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.

LM3722IM5-2.32/NOPB
N/A
IC MPU SUPERVISR 2.32V
SOT23-5

LM3722EM5X-2.32 Zugehöriges

Mehr

<p>Schlüsselwort</p> <p>LM3722EM5X-2.32 Electronic</p> <p>LM3722EM5X-2.32 Preis</p> <p>LM3722EM5X-2.32 Neu</p>	<p>LM3722EM5X-2.32 Datenblatt</p> <p>LM3722EM5X-2.32-Komponenten</p> <p>LM3722EM5X-2.32 Hersteller</p> <p>LM3722EM5X-2.32 Original</p>	<p>LM3722EM5X-2.32-Datenblätter</p> <p>LM3722EM5X-2.32-Verteiler</p> <p>LM3722EM5X-2.32 Bild</p> <p>LM3722EM5X-2.32 garantiert</p>	<p>LM3722EM5X-2.32 PDF</p> <p>LM3722EM5X-2.32-Bild</p> <p>LM3722EM5X-2.32 Aktie</p> <p>LM3722EM5X-2.32 RFQ</p>	<p>LM3722EM5X-2.32</p> <p>LM3722EM5X-2.32-Teil</p> <p>LM3722EM5X-2.32 Inventar</p> <p>LM3722EM5X-2.32 Online bestellen</p>
---	--	--	--	--