

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<b>TPS3306-20DGK</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	TPS3306-20DGK
	<b>Hersteller / Marke:</b>	N/A
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC 3.3/2V DUAL MONITOR 8VSSOP
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2608 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		







### Spezifikationen

Teilenummer	TPS3306-20DGK
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC 3.3/2V DUAL MONITOR 8VSSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	2608 pcs Stock
Spannung - Schwellen	1.85V, 2.92V
Art	Multi-Voltage Supervisor
Supplier Device-Gehäuse	8-VSSOP
Serie	-
Zurücksetzen Timeout	70 ms Minimum
zurückstellen	Active Low
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Ausgabe	Open Drain or Open Collector
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Anzahl der überwachten Spannungen	2
Befestigungsart	Surface Mount

TPS3306-20DGK Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPS3306-20DGK-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPS3306-20DGK mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TPS3306-20DGK E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TPS3306-20D</b> N/A IC 3.3/2V MONITOR 8-SOIC</p>	 <p><b>TPS3306-20DGKG4</b> N/A IC 3.3/2V DUAL MONITOR 8VSSOP</p>	 <p><b>TPS3306-20QDRG4Q1</b> N/A IC AUTO SUPERVISOR PWRFAIL 8SOIC</p>	 <p><b>TPS3306-25DG4</b> N/A IC 3.3/2.5V DUAL MONITOR 8-SOIC</p>
 <p><b>TPS3306-18QDRQ1</b> N/A IC AUTO SUPERVISOR PWRFAIL 8SOIC</p>	 <p><b>TPS3306-18DRG4</b> N/A IC 3.3/1.8V DUAL MONITOR 8-SOIC</p>	 <p><b>TPS3306-20QDRQ1</b> N/A IC AUTO SUPERVISOR PWRFAIL 8SOIC</p>	 <p><b>TPS3306-18QDRG4Q1</b> N/A IC AUTO SUPERVISOR PWRFAIL 8SOIC</p>

### TPS3306-20DGK Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

TPS3306-20DGK	TPS3306-20DGK Datenblatt	TPS3306-20DGK-Datenblätter	TPS3306-20DGK PDF	TPS3306-20DGK
TPS3306-20DGK Electronic	TPS3306-20DGK-Komponenten	TPS3306-20DGK-Verteiler	TPS3306-20DGK-Bild	TPS3306-20DGK-Teil
TPS3306-20DGK Preis	TPS3306-20DGK Hersteller	TPS3306-20DGK Bild	TPS3306-20DGK Aktie	TPS3306-20DGK Inventar
TPS3306-20DGK Neu	TPS3306-20DGK Original	TPS3306-20DGK garantiert	TPS3306-20DGK RFQ	TPS3306-20DGK Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited