

	<p>98ULPA877AHLF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 98ULPA877AHLF</p>
	<p>Hersteller / Marke: IDT (Integrated Device Technology)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  98ULPA877AHLF.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 160 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>








Spezifikationen

Teilenummer	98ULPA877AHLF
Hersteller	IDT (Integrated Device Technology)
Beschreibung	IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing -
Teilstatus	160 pcs Stock
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Supplier Device-Gehäuse	52-CABGA (4.5x7.0)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	1:10
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	52-VFBGA
PLL	Yes
Ausgabe	SSTL-18
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Hauptzweck	Memory, DDR2
Eingang	Clock
Frequenz - Max	410MHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

98ULPA877AHLF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 98ULPA877AHLF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 98ULPA877AHLF IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 98ULPA877AHLF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>98ULPA877AKILF IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VFQFPN</p>	 <p>98ULPA877AHILFT IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p>98ULPA877AHLFT IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p>98ULPA877AHIT IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>
 <p>98ULPA877AH IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p>98ULPA877AKILFT IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VFQFPN</p>	 <p>98ULPA877AHILF IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 52-BGA</p>	 <p>98ULPA877AKLF IDT, Integrated Device Technology Inc IC CLOCK DRIVER 1.8V LP 40VFQFPN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

98ULPA877AHLF IDT (Integrated Device Technology)	98ULPA877AHLF Datenblatt	98ULPA877AHLF-Datenblätter	98ULPA877AHLF PDF	IDT (Integrated Device Technology)
98ULPA877AHLF Electronic	98ULPA877AHLF-Komponenten	98ULPA877AHLF-Verteiler	98ULPA877AHLF-Bild	98ULPA877AHLF-Teil
98ULPA877AHLF Preis	98ULPA877AHLF Hersteller	98ULPA877AHLF Bild	98ULPA877AHLF Aktie	98ULPA877AHLF Inventar
98ULPA877AHLF Neu	98ULPA877AHLF Original	98ULPA877AHLF garantiert	98ULPA877AHLF RFQ	98ULPA877AHLF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited