

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	CDCLVP1102RGTT	
	Hersteller-Teilenummer:	CDCLVP1102RGTT
	Hersteller / Marke:	N/A
	Teil der Beschreibung:	IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 2645 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	CDCLVP1102RGTT
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr
Teilstatus	2645 pcs Stock
Spannungsversorgung	2.375 V ~ 3.6 V
Art	Fanout Buffer (Distribution)
Supplier Device-Gehäuse	16-QFN (3x3)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	1:2
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	16-VFQFN Exposed Pad
Ausgabe	LVPECL
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	LVC MOS, LVDS, LVPECL, LVTTTL
Frequenz - Max	2GHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

CDCLVP1102RGTT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CDCLVP1102RGTT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CDCLVP1102RGTT mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ CDCLVP1102RGTT E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP1102EVM N/A EVALUATION MODULE FOR CDCLVP1102</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVD2108RGZR N/A IC CLK BUFFER 1:8 800MHZ 48VQFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVD2108RGZT N/A IC CLK BUFFER 1:8 800MHZ 48VQFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VF N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFG4 N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP1102RGTR N/A IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110VFR N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>CDCLVP110MVFR N/A IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP</p>

CDCLVP1102RGTT Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	CDCLVP1102RGTT Datenblatt	CDCLVP1102RGTT-Datenblätter	CDCLVP1102RGTT PDF	CDCLVP1102RGTT
CDCLVP1102RGTT Electronic	CDCLVP1102RGTT-Komponenten	CDCLVP1102RGTT-Verteiler	CDCLVP1102RGTT-Bild	CDCLVP1102RGTT-Teil
CDCLVP1102RGTT Preis	CDCLVP1102RGTT Hersteller	CDCLVP1102RGTT Bild	CDCLVP1102RGTT Aktie	CDCLVP1102RGTT Inventar
CDCLVP1102RGTT Neu	CDCLVP1102RGTT Original	CDCLVP1102RGTT garantiert	CDCLVP1102RGTT RFQ	CDCLVP1102RGTT Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited